

番号		場所		通学路の状況		要望内容及び対応				
24	校区	穂積小		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・児童が横断するということがよくわかるように、カラー舗装をもう少し東側に広げてほしい。 【学校の対策】 ・左右をよく見て横断するように指導している。			
	路線名	南北 市道3-1095 西 市道4-1027					状況	180名ほどの児童が横断している。登校時は、南から横断するので、左側から来る車から児童が見えにくい。	対応	・カラー舗装は横断するためのものではないので、修正は難しい。(都市管理課) ・必要に応じて横断歩道、路側帯の塗りなおしを検討する。(北方署)
	箇所名	西畑 21号線地下道南								
25	校区	穂積小		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・オレンジ色の舗装部分がひび割れたり、はがれたりしていて危ないので、舗装してもらいたい。 【学校の対策】 ・気を付けて歩くよう、呼びかけている。			
	路線名	東西 市道4-101					状況	150名ほどの児童が通る。カラー舗装が劣化し路面に凹凸がある。	対応	・歩者道分離している箇所なので、塗りなおしは行わないが舗装の補修を行う。(都市管理課)
	箇所名	稲里 中川歩道橋東								
26	校区	本田小		現場の写真		要望内容	【要望内容】 白線を引き直してもらいたい。 【学校の対策】 ・十分に左右を確認して横断するよう指導している。			
	路線名	東西 市道2-1078 南北 指導2-1194					状況	・只越方面の児童が多く利用する。 ・横断歩道等、白線が消えかけている。	対応	・交差点のクロス表示、外側線の塗り直しを行う。(都市管理課) ・横断歩道の塗りなおしを検討する。(北方署)
	箇所名	仁井 仁井公民館北								
27	校区	牛牧小		現場の写真		要望内容	【要望内容】 野田橋の東側に横断歩道をつけてほしい。 【学校の対策】 毎朝、保護者や地域のボランティアの方に立ってもらい、子供を横断させてもらっている。			
	路線名	東西 市道3-3					状況	・朝の交通量が多く、野田あゆみ橋から東進する車がスピードが出ているため子供の横断に危険を感じる。	対応	・自治会からの要望箇所(野田公民館前)でもあり、要望を警察署に挙げる。ただし、設置する箇所は北方署と相談の上決定する。(市民協働安全課)
	箇所名	野田新田 野田公民館東								

番号		場所		通学路の状況		要望内容及び対応			
28	校区	生津小		現場の 写真		要望内容	【要望内容】 ・注意喚起看板等の設置。 【学校の対策】 ・馬場西地区のPTAによる旗当番での毎日の見守りや、月一度の教師による登校指導と毎週下校指導を行っている。		
	路線名	主要地方道 岐阜県南大野線					 <p><上空から見た交差点周辺></p> 押しボタン式信号はあるが、信号に気づかずに通り過ぎる車がいる。また、朝の渋滞時には横断歩道上で停まる車もいる。	対応	・押しボタン信号機のある横断歩道の南北にカラー舗装又は通行注意情報の設置を検討する。(岐阜土木事務所)
	箇所名	馬場上光町 ローソン北側							
29	校区	南小		現場の 写真		要望内容	【要望内容】 この道のカラー舗装が、だいぶ薄くなっているので塗りなおしてほしい。		
	路線名	南北-西 市道10-1012 東 市道10-1072					国道21号に抜けられるため、細い道路であるが、車が横屋駅の踏切をこえて、通行していく。横屋の児童が登校するために、カラー舗装された道路を1列で歩いている。	対応	【対策内容】 登下校指導をして、児童に注意喚起している。
	箇所名	横屋 横屋踏切東							
30	校区	南小		現場の 写真		要望内容	【要望内容】 横断歩道、カラー舗装が薄くなっているので塗りなおしてほしい。		
	路線名	南北 市道10-1130 東 市道10-1028 西 市道10-1027					通学路で約60名の児童が横断している。特に朝は、通学自転車や通過車両が多い。	対応	【対策内容】 登下校指導をして、児童に注意喚起している。
	箇所名	古橋 中宮霊園西							

番号		場 所		通学路の状況		要望内容及び対応		
31	校区	中小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・停止線がはっきり見えるように塗りなおしてほしい。	
	路線名	南北 市道9-1					対応	・停止線表示がはっきりとわかるように塗りなおしを検討する。(北方署)
	箇所名	美江寺 美江寺大門裏信号					状況	・停止線が両方向(南北)が消えている。南(画面下)から自動車が来た際、信号が点滅・点灯間わず前にせり出してくる。
32	校区	中小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・交差点の十字マークを見えるようにしてほしい。 ・通学路の看板を東西(画像の上下)に見えるようにしてほしい。	
	路線名	市道 8-102					対応	・見守りボランティアの方の引率、職員で定期的な登校の見届けを行っている。
	箇所名	美江寺 瑞光寺西側						状況
33	校区	西小		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・歩道場所であることを示すカラー舗装をしてほしい。	
	路線名	東西 市道8-101					対応	・現状維持。横断のためにカラー舗装することはできない。(都市管理課) ・自分の目で安全を確認して通行できるよう交通安全指導を続ける。(学校)
	箇所名	唐栗 唐栗北端						状況
34	校区	西小		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・学校を囲むように街灯を設置し、事故防止・防犯対策としたい。(街灯設置基準内であるが、目的を達成できない場合の例外として)	
	路線名	東西 市道8-1122号					対応	・併せて、防犯カメラの設置場所の検討をする。
	箇所名	居倉 西小学校正門前						状況

番号		場所		通学路の状況		要望内容及び対応				
35	校区	西小		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・一時停止の表示と標識を設置してほしい。 ・路側帯の塗り直しをしてほしい。 【学校の対策】 ・横断の仕方について指導を行っている。			
	路線名	南北 市道8-2 東西 市道8-1049					状況	・居倉神社から南進した交差点に、東から一時停止を行わず合流する車が危険である。また、路側帯も消えかかっている。	対応	・外側線がはっきりとわかるように塗り直しを検討する。(都市管理課) ・通行する車両の多くは地元の方である。お互いに気を付けるよう啓発する必要がある。(北方署、学校)
	箇所名	居倉 居倉神社南								
36	校区	穂積中		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・ミラーの設置など、安全対策。 【学校の対策】 ・下校時の呼びかけ。 ・下校の見届け。			
	路線名	南北 市道5-1					状況	・南北に道路が波打っており、見通しが悪い。その他の十字路はミラーの設置があるが、この十字路はミラーの設置がない。	対応	・カーブミラーの設置は難しい。(都市管理課) ・左右を十分に注意して通行する。(学校)
	箇所名	野白新田 カルコス東側								
37	校区	穂積中		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・西進の場合、左側を通行させたい。白線が消えているので、引き直しをお願いしたい。 【学校の対策】 ・自転車の左側通行の徹底。 ・職員による見届け。			
	路線名	市道3-3					状況	・歩道に自転車通行可が野田橋東西にできた。下校時、自転車通学者は、写真左を走行している。	対応	・外側線がはっきりわかるように塗りなおす。(都市管理課) ・路側帯内の通行についてのルールを確認し、注意喚起を続ける。(学校)
	箇所名	野田新田 Liskamm付近								
38	校区	穂積中		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・ブロック塀の安全確認。 【学校の対策】 ・PTAとも危険箇所として共有している。			
	路線名	市道3-2					状況	・300mに渡って、ブロック塀がある。控え壁の有無は確認していない。	対応	・平成30年8月に実施した市内重点路線のブロック塀等の安全点検による現地確認を行い、所有者に対して必要となる措置等を依頼した。(都市開発課)
	箇所名	花塚 旭化成北側								

番号		場 所		通学路の状況		要望内容及び対応	
39	校区	穂積北		現場の写真		要望内容	【要望内容】 対面のように、ポストコーンの設置を検討していただきたい。
	路線名	市道 1-2					【学校の対策】 登下校指導をして、注意喚起している。
	箇所名	生津滝坪町 (本田郵便局を東に75m辺り)					対応
				状況	<p>・交通量が多い。緩やかなカーブが続いているため、車のスピードは出にくいかもしれないが、幅を考えると、巻き込み事故等が心配である。</p>		
40	校区	巢南中学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・歩道を自転車と歩行者両方が通行可能なものにしていただきたい。
	路線名	主要地方道 岐阜巣南大野線					【学校の対策】 ・PTA役員や学校職員による巡回を続けている。自転車は車道を通行することを基本として指導している。
	箇所名	田之上赤宮信号 ～田之上仲町信号					対応
				状況	<p>・西濃から岐阜市内へ抜ける道であり交通量も多い。自転車は左側通行、歩行者は右側通行を指導している。</p>		