

番号		場所		通学路の状況		要望内容及び対応		
1	校区	穂積小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・車用信号に右折信号を付けてほしい。	
	路線名（県道有）	南北 市道2-4 東西 穂積停車場線					【学校の対策】 ・毎日職員が立哨指導を行っている。また、班長、副班長には道路の安全な渡り方を指導している。	
	箇所名	穂積駅南信号					対応	<input type="checkbox"/> 北方警察署 ・右折車線がないため、右折信号を付けることはできない。 ・通学時間帯の現状を確認の上、信号機の時間を検討する。
				状況	・児童が多く利用をするため、右折車が児童と児童の隙をぬって入り込むことがあり大変危険。また、交通量も多く渋滞も発生している。			
2	校区	穂積小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・横断歩道の白線を濃く塗りなおしてほしい。	
	路線名	南北 市道3-1116 東西 市道3-1049					対応	<input type="checkbox"/> 北方警察署 ・薄くなっている横断歩道の白線を改善する。
	箇所名	穂積地内本町					状況	・現在40名ほどの児童が利用している。
3	校区	穂積小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・児童が横断することが分かる看板を立てたり、◇マークを付けたりしてほしい。	
	路線名	南北 市道4-1119 東西 市道4-1150					【学校の対策】 ・定期的に立哨指導をしている。また、横断歩道の渡り方について適宜指導している。	
	箇所名	瑞穂市穂積788番地付近					対応	<input type="checkbox"/> 北方警察署 ・薄くなっている横断歩道マーク(◇)を塗り直す。
				状況	・現在230名ほどの児童が利用している。横断歩道はあるが、東西の道の交通量が多く、スピードも出しているので危険。			
4	校区	本田小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・信号交差点において待機場所の安全対策に防護柵が東南側と北東側に無いので、取り付けてほしい。	
	路線名（県道有）	東西 岐阜県南大野線 南北 市道2-1					【学校の対策】 ・交差点で待機する場合は、下がって待機するよう指導している。	
	箇所名	本田小橋交差点					対応	<input type="checkbox"/> 県土木事務所 ・防護柵等の設置に向けた検討をする。
				状況	・信号交差点において待機場所の安全対策に防護柵などが無い。(東南側, 北東側)			

番号		場所		通学路の状況		要望内容及び対応	
5	校区	本田小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・交差点の北東側に防護柵がほしい。
	路線名	南北 市道2-1 東 市道2-1044 西 市道2-3					【学校の対策】 ・交差点で待機する場合は、下がって待機するよう指導している。
	箇所名	本田団地北交差点					対応
			状況	・交差点待機場所に防護柵などがない。(東南側にはある。)			
6	校区	本田小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・横断歩道を引き直してもらいたい。
	路線名	南北 市道2-1194 東 市道2-1069					【学校の対策】 ・横断には左右を確認し気をつけるよう指導している。
	箇所名	「魚伴」から南へ2つめの交差点					対応
			状況	・横断歩道の塗装がかなり劣化してきている。			
7	校区	本田小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・私有地かどうか不明だが、道路を拡張し、照明を増やすなどできないか。また、通学路の変更も考える。歩道橋を縦貫道に設置できないかといった声もある。
	路線名	市道2-1091					【学校の対策】 ・見守り隊のボランティアで除草が行われている。
	箇所名	縦貫道地下道東					対応
			状況	・地下道に続く細い道。人目に付きにくく不審者出没の不安は地域から強く聞かれる。児童生徒の下校時が特に危惧される。			
8	校区	牛牧小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・待場に防護柵を設置してほしい。
	路線名	東西 市道3-3 北 市道6-1153					【学校の対策】 ・万が一車が来ても極力被害に合わない位置に待機するよう指導している。 ・登下校時は、地域・保護者に見守りをお願いしている。
	箇所名	信号交差点 牛牧団地北					対応
			状況	・変則五叉路の西側が集合場所になっている。先日写真にあるコーンの所に車が突っ込んだ。「児童が待機している時間帯だったら」とぞっとする。 ・待機場所に防護柵がない。 ・横断歩道が消えている部分がある。			

番号		場 所		通学路の状況		要望内容及び対応	
9	校区	牛牧小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・ほづみ園側に縁石を設置してほしい。
	路線名	東西 市道7-101					【学校の対策】 ・車に注意し、必ず一列に並んで歩くように指導している。
	箇所名	ほづみ園前					対応
			状況	・ほづみ園前の道路は歩道が狭く、縁石もないため危険。 ・車道と歩道を分けるポールが破損している。			
10	校区	牛牧小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・横断歩道を分かるように上塗り。
	路線名(県道有)	南北 美江寺西結線 東西 市道7-1					【学校の対策】 ・気を付けて横断するように指導している。
	箇所名	宝江 信号交差点					対応
			状況	・ミニストップ交差点の横断歩道の白線が消えかかっている。特に東側。			
11	校区	生津小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・縁石や安全ポールがあるとよい。または、カラー舗装の塗り直しをするとよい。
	路線名	東西 市道1-2					【学校の対策】 ・保護者による登校指導を行っている。登下校時には1列で歩くように指導している。
	箇所名	クリアゴルフ場 北側付近					対応
			状況	・登下校時は、車の交通量が多く、スピードも速く危険である。			
12	校区	生津小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・登下校時の車の交通量が多いので、安全ポールの設置又はカラー舗装について検討してほしい。
	路線名	東西 1-1 南北 1-1156					【学校の対策】 ・保護者による登校指導を行っている。登下校時には、1列で歩くように指導している。
	箇所名	武藤ビル 北側付近					対応
			状況	・登下校時は、車の交通量が多く、スピードも速く危険である。			

番号		場所		通学路の状況		要望内容及び対応	
13	校区	生津小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・登下校時の車の交通量が多いので、安全ポールを設置していただきたい。
	路線名(県道有)	東西 岐阜県南大野線					【学校の対策】 ・保護者による登校指導を行っている。登下校時には、1列で歩くように指導している。
	箇所名	ローソン瑞穂馬場光町店西側付近		状況	・登下校時は、車の交通量が多く、スピードも速く危険である。	対応	<input type="checkbox"/> 市民協働安全課 ・小学校周辺区域に速度規制(ゾーン30)の実施を検討していく。
14	校区	南小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・この道のカラー舗装が、だいぶ薄くなっているため、塗装を要望する。
	路線名	南北 市道10-1130 東 市道10-1027 西 市道10-1028					【対策内容】 ・登下校指導をして、児童に注意喚起している。
	箇所名	古橋中宮壺園西側		状況	・通学路で約60名の児童が横断している。特に朝は、通学自転車や通過車両が多い。	対応	<input type="checkbox"/> 都市管理課 ・注意喚起のために赤色のカラー舗装を行った。 ・外側線の塗り直しを検討する。 <input type="checkbox"/> 北方警察署 ・薄くなっている横断歩道の白線の改善する。
15	校区	南小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・交差点のカラー舗装を要望する。
	路線名	北 市道10-1130 東西 市道10-1050 南 市道10-1172					【対策内容】 ・登下校指導をして、児童に注意喚起している。
	箇所名	南小学校西側交差点		状況	・南側が児童の集合場所になっている。減速せずに、通過する自動車が多い。特に朝は、通学自転車や通過車両が多い。	対応	<input type="checkbox"/> 都市管理課 ・薄くなっている交差点表示等を改善する。 ・交差点のカラー舗装化も検討する。
16	校区	中小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・「横断歩道中、注意」などの標識の設置をお願いしたい。 ・横断歩道の白線の引き直しやカラー舗装等、横断歩道が目立つようにしてほしい。 【学校の対策】 ・登校時は、職員や地域の方が見届けている。
	路線名(県道有)	東西 岐阜県南大野線 南北 市道9-1					【学校の対策】 ・登校時は、職員や地域の方が見届けている。
	箇所名	美江寺大門東交差点		状況	・横断歩道の存在が認識されにくいいため、登校時に信号が赤でも、車が止まらないことがあった。	対応	<input type="checkbox"/> 北方警察署 ・薄くなっている白線を改善する。 <input type="checkbox"/> 学校 ・青信号でも左右の安全確認を確実に行うよう指導する。

番号		場 所		通学路の状況		要望内容及び対応		
17	校区	中小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・用水路の水位が高く流れも速いため、水路にフェンスをつけてほしい。 ・白線を引いてほしい。	
	路線名	南北 市道9-1227 東 市道 9-1110					対応	【学校の対策】 ・登校時は、定期的に、保護者の方が付き添っている。
	箇所名	十八条集荷場前						<input type="checkbox"/> 都市管理課 ・東西の市道は通学路ではないため、優先順位は低い。ただし、児童の集合場所付近の安全対策は今後の検討課題とする。
状況			・用水路の水位が高く、水の流れも速い。 ・白線が消えている。					
18	校区	中小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・「子ども飛び出し危険」などの標識を設置してほしい。 【学校の対策】 ・登下校時、職員が引率している。	
	路線名	南北 9-1 東西 9-1016					対応	<input type="checkbox"/> 教育総務課 ・現地の状況を確認した上で、注意喚起の対策を検討する。
	箇所名	中小学校南東						・中小学校東の道路に出る時、民家の塀があり見えにくい。
状況								
19	校区	西小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・押しボタン式の信号機を設置してほしい。 ・かぎ十字路の解消。 【学校の対策】 ・現場で、地域の方やPTAの方、教員で、登下校の指導を行っている。 ・横断の仕方について指導を行っている。	
	路線名	南北 市道8-2 東 市道8-1121 西 市道8-1122					対応	<input type="checkbox"/> 北方警察署 ・視野が悪くない箇所であるので、信号機設置の指針に沿わない。 ・市で地面に反射材等を設置することを検討したらどうか。 <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・今年度、交差点の安全対策として、防護柵の施工を実施する。
	箇所名	居倉						・多くの児童が登下校で横断する。登校の時刻に、特に車の交通量が多い。かぎ十字路になっているため危険である。
状況								
20	校区	西小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】現在使用している横断歩道は路肩を歩く距離が長く、遠回りにもなる。そのため、横断歩道の設置・押しボタン式信号機の設置をして検討して欲しい。 【学校の対策】 ・地域の方、PTA、教員が登下校指導を行っている。 ・横断の仕方について指導を行っている。	
	路線名(県道有)	南北 田之上屋井線					対応	<input type="checkbox"/> 北方警察署 ・信号機の設置はできない。横断歩道は今後の検討課題とする。 <input type="checkbox"/> 都市開発課 ・既に安全対策のために歩道が設置された路線である。
	箇所名	森						・県道田之上屋井線がカーブとなっており、歩行者を検知しづらいため、危険が伴うので、その点の配慮も必要になる。
状況								

番号		場所		通学路の状況		要望内容及び対応				
21	校区	西小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・押しボタン式の信号機設置。 ・自動車から歩行者が見やすくなるような、歩行者からも自動車が見やすくなるような工夫。 【学校の対策】 ・現場で、地域の方やPTAの方、教員で登下校の指導を行っている。 ・横断の仕方について指導を行っている。			
	路線名	南北 市道8-1 東西 市道8-1120					状況	・交通量が多く、道路がカーブしているため、横断歩道を渡る際に大変危険である。	対応	<input type="checkbox"/> 都市管理課 ・今年度、交差点の安全対策として防護柵を設置予定である。 <input type="checkbox"/> 北方警察署 ・見通しが悪い箇所のため、標識の位置について今度検討する。
	箇所名	森								
22	校区	穂積中学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・横断歩道や通学路表示の設置はできないか。 【学校の対策】 ・職員による見届け。 ・生徒への注意喚起。			
	路線名	東西 市道4-101 南 市道5-1124					状況	・登校時、車がスピードを上げて通っていて、南から北へ渡る生徒が大変危険である。また、横断歩道もない。	対応	<input type="checkbox"/> 市民協働安全課 ・自治会の要望により、速度規制(30km規制)を申請中である。 <input type="checkbox"/> 北方警察署 ・交通状況を鑑み、横断歩道は今後検討する。 <input type="checkbox"/> 教育総務課 ・東の橋の所に注意喚起の表示がある。薄くなっているなど不都合があれば改善する。
	箇所名	穂積中学校グランド 南側道路								
23	校区	穂積中学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・白線の引き直し。 ・通学路表示の設置。 【学校の対策】 ・職員の見届け。 ・自転車への交通マナー指導。			
	路線名	東西 市道3-3					状況	・下校時、自転車が写真左側を通過するが、道幅が狭いため、交差点付近を通過する車と接触したことがあった。また、自転車が止まれるスペースがないため、写真左側の畑に落ちる生徒もいた。	対応	<input type="checkbox"/> 都市管理課 ・白線はすでに塗り直し済。 <input type="checkbox"/> 都市開発課 ・来年度以降、待機スペースの確保、交差点の安全対策に向けて進める。
	箇所名	信号交差点 稲里二ノ町								
24	校区	穂積中学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・ミラーの設置など安全対策。 【学校の対策】 ・生徒への注意喚起。 ・職員による見届け。			
	路線名	南 市道5-1124					状況	・登校時、交通量も多く、左端を自転車も歩行者も行くので、危険である。	対応	<input type="checkbox"/> 都市管理課 ・幅員を調べ、外側線の幅を広げる等の検討をする。 ・現場を再度確認の上、必要な安全対策を検討する。
	箇所名	中原								

番号		場所		通学路の状況		要望内容及び対応	
25	校区	穂積北中学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・歩道の確保。 ・横断歩道の設置。
	路線名	市道2-1052					【学校の対策】 ・左右や前後をよく確認して横断するように指導。
	箇所名	信号交差点 苗代田橋南西					対応 <input type="checkbox"/> 北方警察署 ・横断歩道設置の条件が整っていないため難しい。 <input type="checkbox"/> 都市開発課 ・堤防道路等、歩道の確保は難しい。 <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・減速表示の塗り直しを検討する。
				状況	・朝は特に抜け道として交通量が多く、スピードを出して通る車が多い。 ・歩道も横断歩道もなく、路肩が狭いうえにカーブで見通しが悪く危険。		
26	校区	穂積北中学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・歩道の確保。 ・一部道幅が狭い場所の拡張。
	路線名	南北 市道2-1078					【学校の対策】 ・車に注意し、白線から出ないように歩くよう指導。
	箇所名	本田					対応 <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・薄くなっている外側線は、今後塗り直していく。 <input type="checkbox"/> 都市開発課 ・路線全体の安全性の確保について今後検討していく。
				状況	・登校時間帯は車通りが多く、各線の内側も狭いため、白線内を通るのは困難。 ・途中道幅が狭い箇所もあるため危険。		
27	校区	穂積北中学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・防護柵の設置 ・待機場所の拡張
	路線名(県道有)	南北 北方多度線 東 市道1-3 西 市道1-4					【学校の対策】 ・車道から少しでも離れて信号待ちをするよう指導。
	箇所名	信号交差点 穂積北中学校前					対応 <input type="checkbox"/> 県土木事務所 ・交差点の待場の安全対策について今後検討する。
				状況	・とても交通量が多く、交差点の西側(通学校側)には南北ともに待機場所に防護柵があるが、東側には南北ともに防護柵が設置されていない。		
28	校区	巢南中学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・待機場所に柵やポールなどを設置していただきたい。 ・南北の道路に注意喚起等の看板を設置していただきたい。 【学校の対策】 ・職員やPTAによる立哨指導をしている。 ・南北の信号が赤になっても、車両の停止を確認してから横断するように指導している。
	路線名(県道有)	北 市道9-1236 南 市道10-1003 東西 穂積巢南線					
	箇所名	古橋西脇交差点					対応 <input type="checkbox"/> 県土木事務所 ・交差点の待場の安全対策について今後検討する。 ・マンホールがあるため、現場の状況を鑑み検討する。
				状況	・南北の道が通学路になっているが、待機場所に柵やポールがない。また、信号無視をする車両もあり危険である。		