





番号		場所		通学路の状況		要望内容及び対応	
1	校区	牛牧小学校		現場の写真		要望内容	<p>【要望内容】 南北の横断歩道にも信号機をつけてほしい。児童も車もどちらかが動いている時には、もう一方は止まっている状態にしたい。</p> <p>【学校の対策】 道路を横断するときは、青信号であっても、左右を確認し、車が来ない、車が停止した、運転手とアイコンタクトできたことを確認してから渡ること、停まってくれた車に礼をすることを指導している。</p>
	路線名	南北 県道美江寺 寺西結線 東西 市道6-1041					状況
2	校区	南小学校		現場の写真		要望内容	<p>【要望内容】 この交差点をカラー舗装してほしい。</p> <p>【学校の対策】 交通安全指導をして、児童に注意喚起している。</p>
	路線名	南北 市道10-1161 東西 市道10-101					状況
3	校区	南小学校		現場の写真		要望内容	<p>【要望内容】 カラー舗装と路側帯の白線が薄くなっているため、塗り直してほしい。踏切の幅を広げてほしい。</p> <p>【学校の対策】 交通安全指導をして、児童に注意喚起している。</p>
	路線名	東西 市道10-101					状況
	箇所名	横屋踏切					

4	校区	南小学校	現場の写真		【要望内容】 「通学路につき、徐行」という看板やカーブミラーを設置してほしい。また、カラー舗装が薄くなっているため、塗り直してほしい。	
	路線名	北 市道10-1265 西南 市道10-101 東 市道10-1072			【学校の対策】 交通安全指導をして、児童に注意喚起している。	
	箇所名	横屋98-1 横屋195 横屋100 横屋193 の交差点	状況	牛牧・21号線方面につながる道路のため、車がよく通る。約100名の児童が通学路として利用している。横屋駅への道(写真左側)は車幅が狭くなっているのと、植え込みで西から(写真左側)から来る車が見づらくて危険である。	対応	<input type="checkbox"/> 都市管理課 ・カーブミラーの設置やカーブミラーの角度調整を検討する。
5	校区	南小学校	現場の写真		【要望内容】 T字路にカラー舗装もしくは、横断歩道を設置してほしい。	
	路線名	南北 市道6-102 東 市道10-1088			【学校の対策】 左右や前後をよく確認して横断するように指導している。	
	箇所名	古橋南	状況	南北の道路は、交通量が多い。また、直線道路のため、車はスピードを出して走っている。東側の住宅地に住む児童は、横断歩道のない場所を渡って登下校するため、危険である。	対応	<input type="checkbox"/> 都市管理課 ・注意喚起を目的とした交差点部のカラー舗装を検討する。
6	校区	中小学校	現場の写真		【要望内容】 「学童横断」等の標識を立ててほしい。線を引き、児童が通行する場所を確保してほしい。 白線の引き直し、及び定期的な草刈りをしてほしい。	
	路線名	南北 県道曾井中島 美江寺大垣線 東 市道8-1111 北東 市道8-1262 北東 市道8-1230 南西 市道8-1284			【学校の対策】 左右や前後をよく確認して通過するように指導している。	
	箇所名	重里踏切	状況	登校時は交通量が多い。踏切の南側は、白線が消えている。草が生えて、見通しが悪い。	対応	<input type="checkbox"/> 県土木事務所 ・白線の引き直し済みである。 <input type="checkbox"/> 教育総務課 ・通学路標識等の設置を検討する。 <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・定期的な除草作業を実施していく。 <input type="checkbox"/> 市民協働安全課 ・一時停止の規制に関して検討する。

7	校区	中小学校	現場の写真		要望内容 【要望内容】 信号機を設置してほしい。 「通学路」の標識を立ててほしい。 【学校の対策】 左右や前後をよく確認して通過するように指導している。一列で歩くように指導している。
	路線名	南北 市道9-101 東西 市道9-1038			
	箇所名	スナミ歯科前 交差点	状況	横断歩道はあるが、信号機はない。信号のない直線道路のため、スピードを出す車が多い。横断歩道で車が停止しないことが多い。	対応 <input type="checkbox"/> 教育総務課 ・通学路標識等の設置を検討する。 <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・注意喚起を目的としたカラー舗装を検討する。 ・白線の引き直しを検討する。
8	校区	中小学校	現場の写真		要望内容 【要望内容】 交差点西側と同様の歩道を設置してほしい。 【学校の対策】 左右や前後をよく確認して通過するように指導している。一列で歩くように指導している。
	路線名	南北 市道9-1 東 市道2-3			
	箇所名	十七条バス停付近 の交差点より東へ 向かう道路	状況	路側帯が狭い。交通量が多い。	対応 <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・次年度以降で路肩の拡幅等を検討する。
9	校区	西小学校	現場の写真		要望内容 【要望内容】 横断歩道の前後をカラー舗装してほしい。 【学校の対策】 児童には、安全に気を付けて横断するように指導している。
	路線名	南北 市道8-2 東 市道8-1121 西 市道8-1122			
	箇所名	居倉	状況	多くの児童が登下校で横断する。登校の時刻に特に車の交通量が多い。	対応 <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・注意喚起を目的としたカラー舗装を検討する。

10	校区	西小学校	現場の写真		【要望内容】 横断歩道の前後をカラー舗装してほしい。	
	路線名	南北 県道田之上屋井線 東 市道8-1106 西 市道8-1107			【学校の対策】 児童には、安全に気を付けて横断するよう指導している。	
	箇所名	森			状況 登校の時刻に特に車の交通量が多い。信号はない。	
11	校区	西小学校	現場の写真		【要望内容】 横断歩道の前後をカラー舗装してほしい。	
	路線名	東西 主要地方道岐阜県南大野線 北 市道8-1290 南 市道9-1154			【学校の対策】 児童には、安全に気を付けて横断するよう指導している。	
	箇所名	唐栗			状況 多くの児童が登下校で横断する。登校の時刻に特に車の交通量が多い。	
12	校区	西小学校	現場の写真		【要望内容】 水路に蓋をして待ち場を確保してほしい。	
	路線名	南北 県道田之上屋井線 東 市道8-1074 西 市道8-1075			【学校の対策】 児童には、安全に気を付けて横断するよう指導している。	
	箇所名	森区公民館南東			状況 横断歩道の西側に水路があり危険である。	
13	校区	穂積小学校	現場の写真		【要望内容】 ガードパイプを設置してほしい。	
	路線名	南北 県道北方多度線			【学校の対策】 児童には、安全に気を付けて歩行するよう指導している。	
	箇所名	穂積市役所交差点付近			状況 幅が狭く、登下校時のすれ違いも危険である。	
					対応	<input type="checkbox"/> 県土木事務所 ・待ち場の確保をしていく。
					対応	<input type="checkbox"/> 県土木事務所 ・ガードパイプの設置を検討する。

14	校区	巢南中学校	現場の写真		【要望内容】 白線の引き直しをしてほしい。
	路線名	南北 県道曾井中島 美江寺大垣線			【学校の対策】 職員による定期的な見守りをやっている。
	箇所名	巢南中学校前 (南北2か所の 横断歩道)			対応 <input type="checkbox"/> 北方警察署 ・横断歩道の引き直し済みである。 <input type="checkbox"/> 県土木事務所 ・センターライン、外側線の引き直し済み である。
	状況	白線が消えかかっている。 交通量が多い。また、朝の時間帯はスピード を出す車両も多い。			
15	校区	巢南中学校	現場の写真		【要望内容】 街路樹の剪定をしてほしい。 道路の整地をしてほしい。
	路線名	南北 県道曾井中島 美江寺大垣線			【学校の対策】 PTA郊外生活委員による定期的な見守り を行っている。
	箇所名	セブンイレブン瑞 穂田之上倉町店 付近			対応 <input type="checkbox"/> 県土木事務所 ・街路樹の剪定済みである。 ・路面状況については継続観察していく。
	状況	街路樹の枝が低い位置まで下がってきてお り、自転車通学をする際危険である。 路面がデコボコしている。			