








番号		場所		通学路の状況		要望内容及び対応	
A	校区	穂積小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・滑り止め効果が少ないため、滑り止めを設置してほしい。 ・床板が一部腐食しているため修繕してほしい。
	路線名	東西 市道4-101					【学校の対策】 ・走らない、前に歩いている児童を追い越さないように指導している。(特に雨天時や階段を降りる際)
	箇所名	市民センター歩道橋					対応 <input type="checkbox"/> 岐阜土木事務所 <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・滑り止めの効果については問題はない。 ・修繕については、定期点検の結果をもとに対応を検討する。
B	校区	穂積小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・赤い塗装を塗り直すか、一時停止の標識等を設置してほしい。
	路線名	東西 市道4-101					【学校の対策】 ・左右の確認の徹底を指導している。 ・保護者の方に見守りをいただいている。 ・斜め横断しないように声かけをしている。
	箇所名	市民センター西の中川橋の西側					対応 <input type="checkbox"/> 学校教育課 ・安全指導を継続していく。 ・今後、交差点内に車が停車しないような対策を検討する。
C	校区	穂積小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・危険なのは地下道の中なので、何かあったときにすぐに押せるように、地下道の中にもブザーを設置してほしい。
	路線名	南北 市道3-1095					【学校の対策】 ・一人で帰ることがないように、地区毎に集団下校を行っている。 ・不審者などを見かけたときは、すぐにその場を離れ、大人や警察に知らせる。
	箇所名	穂積小学校東南側地下道					対応 <input type="checkbox"/> 教育総務課 ・点検方法について検討する。 <input type="checkbox"/> 学校教育課 ・防犯ブザーの活用について啓発を行う。
D	校区	穂積小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・柵を新しくしてほしい。 ・通学路の標識や歩道に色を着けるなどして、通学路であることが分かるようにしてほしい。
	路線名	南北 市道3-1095					【学校の対策】 ・広がって歩かない、道を渡るときは左右の確認をしっかり行う。
	箇所名	穂積小学校北歩道橋下から小松屋までの南北の道					対応 <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・道路幅と舗装の状況を確認しながら、カラー舗装を検討する。(R5年度実施)

E	校区	穂積小学校	現場の写真		<b>【要望内容】</b> ・カーブミラーを設置してほしい。 ・通学路の標識や横断歩道を付けてほしい。
	路線名	南北 市道4-1119			
	箇所名	穂積小学校東南側地下道を通り、南下した場所にある交差点	状況	・以前は、写真右手に住宅などがなく見通しが良かったが、現在住宅が建設中であり、東西に走る自動車や南北に歩行する児童の姿が確認しづらくなっている。	<b>対応</b> <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・カーブミラーとカラー舗装を設置。(R5年度対応完了) <input type="checkbox"/> 教育総務課 ・通学路の標識の設置について検討する。(R5年度実施)

番号		場所		通学路の状況		要望内容及び対応	
F	校区	牛牧小学校		現場の写真		要望内容	<b>【要望内容】</b> ・白く塗り直して欲しい。児童が内輪差で車に巻き込まれないように、一時停止の注意喚起をしたい。
	路線名	東西 市道6-1093					<b>【学校の対策】</b> ・歩道の北側を歩行するように指導している。
	箇所名	牛牧小学校西門前		状況	・「止まれ」が薄くなっている。21号に出られるため、交通量も多い。毎日、北側の歩道を児童が登校している。	対応	<input type="checkbox"/> 北方警察署 ・白線の引き直しを検討する。
G	校区	牛牧小学校		現場の写真		要望内容	<b>【要望内容】</b> ・横断歩道の南北をカラー舗装してほしい。横断歩道があることと一時停止の注意喚起をしたい。
	路線名	南北 市道6-1153					<b>【学校の対策】</b> ・毎朝、学校長や見守りボランティアの方が立ち、登校指導をしている。
	箇所名	牛牧小学校西門前道路		状況	・毎朝、多くの児童が西門前の横断歩道を渡って、登校している。北側の21号につながっているため交通量も多い。	対応	<input type="checkbox"/> 都市管理課 ・舗装の状況を確認しながら、カラー舗装を検討する。
H	校区	牛牧小学校		現場の写真		要望内容	<b>【要望内容】</b> ・現在ポールが1本設置してあるが、自転車はスピードを落とさずに、北進、南進してしまう。ポールを2本もしくは3本にして、自転車のスピードを落とすようにしたい。またカーブミラーを設置して、児童からも自転車や自動車からも確認できるようにしたい。
	路線名	南北 市道5-1138					<b>【学校の対策】</b> ・飛び出さないようにして、前後左右の確認をするように指導している。
	箇所名	野白新田33-1 平光製作所北側通路		状況	・毎朝、児童が北側のトンネルからこの通路を東進してくる。反対側から、通勤・通学のために西進している自転車が多い。	対応	<input type="checkbox"/> 都市管理課 ・自転車への注意喚起を目的としたカラー舗装を検討する。(R5年度対応完了)

番号		場所		通学路の状況		要望内容及び対応	
I	校区	穂積中学校		現場の写真		要望内容	<b>【要望内容】</b> ・ガード等を設ける。 ・舗装部分を広くする。
	路線名	南北 市道3-1119					<b>【学校の対策】</b> ・立ち止まらない。広がらない。 ・道の端を歩かない。
	箇所名	中川(さくら堤防) 東海道本線高架下 南北の通学路					<b>対応</b> <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・修繕が必要な箇所については、順次対応する。
				状況	・舗装された道と草木が刈られた斜面に大きな段差がある。 ・ガード等がなく危ない。		
J	校区	穂積中学校		現場の写真		要望内容	<b>【要望内容】</b> ・他の高架下のように、明るい絵があってもいいかもしれない。 <b>【学校の対策】</b> ・暗くなる前に帰宅する。 ・できるだけ一人で通らない。 ・立ち止まらない。遊ばない。
	路線名	南北 市道4-1109					
	箇所名	R21沿い マクドナルドの 西側高架下					<b>対応</b> <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・電灯のLED化を順次進めている。
				状況	・日が暮れると薄暗い。		

番号		場所		通学路の状況		要望内容及び対応	
K	校区	本田小学校		現場の写真		要望内容	<b>【要望内容】</b> ・南北も一時停止にする。 ・南から北に進入する部分に危険を意識する看板の設置する。 <b>【学校の対策】</b> ・交差点に入るときには必ず止まって、左右を確認して通ることを指導している。 ・生徒指導の見回りを行っている。
	路線名	南北 市道2-101					
	箇所名	仲西公民館東交差点					
				状況	・毎年ひやりとすることが多い交差点である。過去には事故も起きている。東から降りてくる自転車が止まれないことが多い。北進する車から、西に渡る生徒が見えにくく危険。	対応	<input type="checkbox"/> 教育総務課 ・通学路の標識の設置について検討する。(R5年度実施)  <input type="checkbox"/> 学校教育課 ・安全指導や見届けを継続する。
L	校区	本田小学校		現場の写真		要望内容	<b>【要望内容】</b> ・定期的に見ていただき、修繕をお願いしたい。 <b>【学校の対策】</b> ・道路を状況を確認して歩くよう指導している。
	路線名	南北 市道2-101					
	箇所名	仲西火の見櫓北					
				状況	・修繕をしていただいているが、まだ多くの箇所凹凸がある。	対応	<input type="checkbox"/> 都市管理課 ・修繕が必要な箇所について、順次対応する。
M	校区	本田小学校		現場の写真		要望内容	<b>【要望内容】</b> ・できるのであれば柵を付けてほしい。 <b>【学校の対策】</b> ・川、用水には近づかないように指導している。
	路線名	南北 市道2-1194					
	箇所名	仁井公民館東					
				状況	・道路を外れると草が多く境目がわからない。	対応	<input type="checkbox"/> 都市管理課 ・除草を行いながら境目が分かるように対応する。

番号		場所		通学路の状況		要望内容及び対応	
N	校区	生津小学校		現場の写真		要望内容	<b>【要望内容】</b> ・通学路の歩道の白線を引き直してもらいたい。
	路線名	東西 市道1-1053					<b>【学校の対策】</b> ・登下校は、歩道の白線内を1列で歩くこと、自転車、車には注意するように指導している。
	箇所名	生津滝坪町1丁目 滝坪公園 北側道路		状況	・歩道の白線が消えているところが多い。	対応	<input type="checkbox"/> 都市管理課 ・白線の引き直しを検討する。(R5年度対応完了)
O	校区	生津小学校		現場の写真		要望内容	<b>【要望内容】</b> ・通学路の歩道の白線を引き直してもらいたい。
	路線名	東西 市道1-1031					<b>【学校の対策】</b> ・登下校は、歩道の白線内を1列で歩くこと、自転車、車には注意するように指導している。
	箇所名	馬場上光町2丁目 生津小学校 北側道路		状況	・歩道の白線が消えているところが多い。	対応	<input type="checkbox"/> 都市管理課 ・白線の引き直しを検討する。(R5年度対応完了)
P	校区	生津小学校		現場の写真		要望内容	<b>【要望内容】</b> ・通学路の歩道の白線を引き直してもらいたい。
	路線名	東西 市道1-1042					<b>【学校の対策】</b> ・登下校は、歩道の白線内を1列で歩くこと、自転車、車には注意するように指導している。
	箇所名	馬場小城町1丁目 モンスター瑞穂店 南側道路		状況	・歩道の白線が消えている。	対応	<input type="checkbox"/> 都市管理課 ・白線の引き直しを検討する。(R5年度実施)

番号		場 所		通学路の状況		要望内容及び対応	
Q	校区	穂積北中学校		現場の写真	 <p>昨年同様</p>	要望内容	<b>【要望内容】</b> ・横断歩道に信号機を設置してほしい。 ・注意喚起の看板を設置してほしい。
	路線名	東西 市道1-4					<b>【学校の対策】</b> ・登下校時に職員が立ち、注意喚起を行っている。
	箇所名	穂積北中学校北側横断歩道		状況	・朝の通学時間帯に、東側にある信号まちの車が、横断歩道まで伸び、車が邪魔になって、東側から横断歩道に進入する車が見えづらく危険である。	対応	<input type="checkbox"/> 北方警察署 ・取り締まりの強化で対応を行う。  <input type="checkbox"/> 教育総務課 ・通学路の標識の設置について検討する。(R5年度実施)  <input type="checkbox"/> 学校教育課 ・安全指導や見届けを継続する。
R	校区	穂積北中学校		現場の写真		要望内容	<b>【要望内容】</b> ・歩行者に意識が向くような看板を設置してほしい。
	路線名	東西 市道1-3					<b>【学校の対策】</b> ・放送等で周知している。 ・下校指導時の見回りをしている。
	箇所名	穂積北中学校東側ドミノビザ東横断歩道		状況	・朝の通学時間帯、特に夕方の時間帯に、西側にある信号待ちの車が、列をなし、車が邪魔になって南側から横断する際に、死角となり危険である。	対応	<input type="checkbox"/> 学校教育課 ・現在行っている規制以外の対応は困難であるため、安全指導や見届けを継続する。