

番号		場所		通学路の状況		要望内容及び対応	
A	校区	穂積小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・滑り止め効果が少ないため、滑り止めを設置してほしい。 ・床板が一部腐食しているので修繕してほしい。
	路線名	東西 市道4-101					【学校の対策】 ・走らない、前に歩いている児童を追い越さないように指導している。(特に雨天時や階段を降りる際)
	箇所名	市民センター歩道橋					対応 ・現時点で、滑り止めがしてある。 ・修繕については、定期点検の結果をもとに対応を検討する。
B	校区	穂積小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・見通しをよくしてほしい。 ・横断歩道を設置してほしい。
	路線名	東西 市道4-101					【学校の対策】 ・左右の確認の徹底を指導している。 ・保護者の方に見守りをいただいている。 ・斜め横断しないように声かけをしている。
	箇所名	市民センター西の中川橋の西側					対応 ・安全指導を継続する。 <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・減速マークの復旧で対応済み。
C	校区	穂積小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・斜面から落ちてしまわないように、柵の設置をしてほしい。 ・定期的に除草してほしい。
	路線名	南北 市道3-1119					【学校の対策】 ・広がって歩かないことや、斜面に近づかずに歩くことを指導している。
	箇所名	穂積中学校隣の桜堤防(信号前)					対応 ・路肩の整備や歩道の拡幅は困難であるため、安全指導を継続する。 <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・除草は、状況に応じて適宜行う。
D	校区	牛牧小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 カラー舗装の曲がり角のところにポールを立てて、児童が内輪差で車に巻き込まれないように注意喚起をして欲しい。
	路線名	南西 市道6-1 南北 市道6-1183					【学校の対策】 カラー舗装の内側(樹木の壁側)を歩行するように指導している。
	箇所名	牛牧1293番地182 東側交差点					対応 ・安全指導を継続する。 ・通学路の変更等も合わせて検討する。
				状況			毎日、登下校で児童がカラー舗装の歩道を通る。北進車の左折や東進車の右折時にも、タイヤがカラー舗装の歩道に入ってきて、巻き込み事故が危険である。

番号		場所	通学路の状況	要望内容及び対応
E	校区	牛牧小学校	現場の写真  	<b>【要望内容】</b> 歩道と車道を分離する。 ガードパイプ設置を要望する。  <b>【学校の対策】</b> 横に並ばないように、一列で通行する。
	路線名	南北 県道 美江寺西結線		<b>対応</b> <input type="checkbox"/> 岐阜土木事務所 ・ガードパイプを設置し、対応済み。
	箇所名	十九条交差点北	<b>状況</b> 通り過ぎる車のスピードも出ており、児童が通行するときに危険である。	
F	校区	穂積中学校	現場の写真 	<b>【要望内容】</b> ・電灯をつける。(できればLEDが望ましい) ・他の高架下のように、明るい絵があってもいいかもしれない。  <b>【学校の対策】</b> ・暗くなる前に帰宅する。 ・できるだけ一人で通らない。 ・立ち止まらない。遊ばない。
	箇所名	R21沿い マクドナルドの 西側高架下		<b>状況</b> ・電灯が切れている。 ・日が暮れると薄暗い。
G	校区	穂積中学校	現場の写真 	<b>【要望内容】</b> ・(外観を損なわないように気を付けながらも)枝の剪定をする。  <b>【学校の対策】</b> ・前をよく見て通行する。
	箇所名	市役所前の交差点 (市民センター南) から 西へ進む道		<b>状況</b> ・桜の木が生い茂り、通行の妨げになる。 ・奥の様子が見づらく、衝突する恐れがある。



番号		場所		通学路の状況		要望内容及び対応	
H	校区	本田小学校		現場の写真		要望内容 【要望内容】 路側帯の赤色部分の補修 【学校の対策】 児童には、気を付けて歩くよう注意喚起している。	対応 <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・舗装を修繕後、カラー舗装の塗り直しを検討する。
	路線名	南北 市道2-1112付近					
	箇所名	瑞穂市本田小橋交差点より東へ100Mほどを南下しすぐ。		状況	赤色路側帯はがれに子供がつかずきやすい。		
I	校区	本田小学校		現場の写真		要望内容 【要望内容】 街頭ライトの取り換え 木を切って明るさを確保できないか。 【学校の対策】 できるだけ複数人で通る等、注意喚起をしている。	対応 <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・木の剪定を行い、明るさを確保して対応済み。
	路線名	東西 市道2-1091					
	箇所名	本巣縦貫道苗代田橋南地下道入口付近(テラスノバ付近)		状況	ライトが小さく、木も生い茂り明るさが不十分ではないか。		
J	校区	生津小学校		現場の写真		要望内容 【要望内容】 ・通学路の信号機のある横断歩道である。登下校時、横断歩道を通過する車の数も多い。安全確認のため、横断歩道の白線を引き直してもらいたい。 【学校の対策】 ・登下校は、信号と左右の安全確認をして横断歩道を渡るように指導している。	対応 <input type="checkbox"/> 北方警察署 ・白線の引き直しを検討する。
	路線名	東西 市道1-2 (生津内宮町2丁目 本巣縦貫道 南北交差点道路)					
	箇所名	生津内宮町2丁目 ネットヨタ穂積店 南北横断歩道		状況	・横断歩道の白線が消えているところが多い。		
K	校区	生津小学校		現場の写真		要望内容 【要望内容】 ・通学路の歩道の白線を引き直してもらいたい。 【学校の対策】 ・登下校は、歩道の白線内を1列で歩くこと、自転車、車には注意するように指導している。 ・今年度、下校後、児童が乗った自転車と自動車の接触事故が起きているので、個別指導、全校指導をしている。	対応 <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・白線の引き直しを検討する。
	路線名	南北 市道1-1132 (馬場上光町3丁目 馬場公園 東側道路)					
	箇所名	馬場上光町3丁目 馬場公園 東側道路		状況	・歩道の白線が消えているところが多い。		

番号		場所	通学路の状況	要望内容及び対応	
L	校区	生津小学校	現場の写真 	<b>【要望内容】</b> ・通学路の歩道の白線を引き直してもらいたい。 <b>【学校の対策】</b> ・登下校は、歩道の白線内を1列で歩くこと、自転車、車には注意するように指導している。	
	路線名	南北 市道1-1033 (馬場上光町2丁目 生津小学校 北側道路)		<b>状況</b> ・歩道の白線が消えているところが多い。	<b>対応</b> <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・白線の引き直しを検討する。
	箇所名	馬場上光町2丁目 生津小学校 北側道路			
M	校区	穂積北中学校区	現場の写真 	<b>【要望内容】</b> ・横断歩道の設置 ・歩行者注意の看板設置 <b>【学校の対策】</b> ・時折、登下校指導を行う。 ・時折、PTAの方に立っていただいている。 ・左右を確認して渡るように指導している。	
	路線名	南北 市道2-1052		<b>状況</b> ・抜け道になっており、車がかなりのスピードで通っていくため危険である。	<b>対応</b> ・安全指導の継続や警察からの取り締まり、外側線の拡充等で対応を検討する。
	箇所名	穂積北中学校南			
N	校区	穂積北中学校区	現場の写真 	<b>【要望内容】</b> ・横断歩道の設置 ・歩行者注意の看板設置 <b>【学校の対策】</b> ・左右をよく見て渡るように指導している。 ・時折、登下校指導に教員が立つ。	
	路線名	南北 市道2-1052		<b>状況</b> ・穂積北中の西門を通る生徒が東西に道を渡ろうとする際、抜け道になっているため、かなりのスピードを出した車が通るため危険である。	<b>対応</b> ・安全指導の継続や警察からの取り締まり、外側線の拡充等で対応を検討する。
	箇所名	穂積北中学校西側			
O	校区	穂積北中学校区	現場の写真 	<b>【要望内容】</b> ・横断歩道に信号機の設置 ・注意喚起の看板設置 <b>【学校の対策】</b> ・登下校時に職員が立ち、注意喚起を行っている。	
	路線名	東西 市道1-4		<b>状況</b> ・朝の通学時間帯に、東側にある信号まちの車が、横断歩道まで伸び、車が邪魔になって、東側から横断歩道に進入する車が見えづらく危険である。	<b>対応</b> <input type="checkbox"/> 北方警察署 ・取り締まりの強化で対応を検討する。 <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・減速マークの設置を検討する。
	箇所名	穂積北中学校 北側横断歩道			



番号		場所		通学路の状況		要望内容及び対応	
P	校区	南小学校		現場の写真		要望内容	<b>【要望内容】</b> ・道路を横断する部分のカラー舗装と白線が剥けているため、舗装を直してほしい。 ・南進する場合の減速マークが剥けているため、舗装を直してほしい。
	路線名	南北 市道6-102					<b>【学校の対策】</b> ・道路がカーブしているため、西から来る車両が見えにくいので、必ず一旦停止をして安全確認をして横断するように指導している。
	箇所名	上犀川橋を100m位南進した交差点					<b>状況</b> ・35名程の児童が通る。 ・道がカーブしているため、カラー舗装の部分を通る時に車両が確認しにくい。
Q	校区	南小学校		現場の写真		要望内容	<b>【要望内容】</b> ・横断歩道を設置してほしい。
	路線名	北 市道10-1130 東西市道10-1050 南 市道10-1172					<b>【学校の対策】</b> ・一旦停止をして、車両が停止したことを確認して横断するように指導している。
	箇所名	南小学校西側交差点					<b>状況</b> ・200名程の児童が道路を横断している。(南進後東進する。) ・朝の車の交通量が多く、登校時には、児童が密集するため、大変危険である。
R	校区	南小学校		現場の写真		要望内容	<b>【要望内容】</b> ・横断歩道の舗装を塗り直しをしてほしい。 ・交差点(T字マーク)とダイヤのマークも塗装し直してほしい。
	路線名	南北 市道6-102 西 市道10-1050					<b>【学校の対策】</b> ・児童の登校時や下校時には、地域のボランティアの方や職員が交通安全旗を持って、児童が安全に横断できるようにしている。横断歩道前で一旦停止をして左右の安全確認をしてから横断するように指導している。
	箇所名	南小学校校門西側横断歩道					<b>状況</b> ・390人程の児童が横断する。 ・南北に進む車両以外にも、西から来る車両も多く、道路を横断するのは、危険である。
S	校区	西小学校		現場の写真		要望内容	<b>【要望内容】</b> ・横断歩道の白線を引き直してほしい。
	路線名	南北 市道8-2 東 市道8-1121 西 市道8-1122					<b>【学校の対策】</b> ・児童には、安全に気を付けて横断するように指導している。
	箇所名	居倉西ふれあい広場南東					<b>状況</b> ・多くの児童が登下校で横断する。登校の時刻に特に車の交通量が多い。

番号	場所		通学路の状況	要望内容及び対応
T	校区	西小学校		<b>要望内容</b> ・横断歩道の白線を引き直してほしい。
	路線名	南北 市道8-1 東西 市道8-113 8		<b>要望内容</b> 【学校の対策】 ・児童には、安全に気を付けて横断するように指導している。
	箇所名	田之上 巢南消防署から南へ100mほどの横断歩道 串商事運輸前		<b>対応</b> <input type="checkbox"/> 北方警察署 ・横断歩道の引き直しを検討する。
U	校区	中小学校		<b>要望内容</b> ・交差点の4つの角の待場にガードレールを設置してほしい。
	路線名	南北 市道9-1 東 市道2-3		<b>要望内容</b> 【学校の対策】 ・横断を待つときには、道路に近づきすぎないように指導している。
	箇所名	十七条バス停付近の交差点		<b>対応</b> <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・現在の横断歩道の位置の変更を協議した上で、ガードパイプの設置を検討する。
V	校区	中小学校		<b>要望内容</b> ・白線を引き直してほしい。
	路線名	南北 市道8-102		<b>要望内容</b> 【学校の対策】 ・端に寄って歩くように指導している。
	箇所名	(有)大山主計西側の道路		<b>対応</b> <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・白線の引き直しで対応済み。
W	校区	巢南中学校		<b>要望内容</b> ・交差点信号待ちスペースを広げてほしい。 ・安全柵を増やしてほしい。
	路線名	県追穂積巢南線 南 市道10-1130		<b>要望内容</b> 【学校の対策】 ・膨らむのではなく、後ろで待機する。
	箇所名	瑞徳市古橋179番地付近 きくみ東信号		<b>対応</b> <input type="checkbox"/> 岐阜土木事務所 ・待場の確保はスペースもなく難しい。 ・安全柵を増やすことについて検討する。