

第2回 通学路安全推進会議 危険箇所

| 番号 | 場所 | | 通学路の状況 | 要望内容及び対応 | |
|----|-----|------------------|--|--|---|
| 1 | 校区 | 穂積小学校 | 現場の写真  | 【要望内容】 歩道橋の修繕 【学校の対策】 足元を注意しながら歩くように指導 | |
| | 路線名 | 東西 県道 穂積停車場線 | | 状況 歩道橋の足場がめくれ上げている箇所や、浮いているところがあって歩きにくい。 | 対策 <input type="checkbox"/> 県土木事務所 ・令和3年度以降に、改修工事予定である。修繕対応については適宜対応する。 |
| | 箇所名 | 穂積小学校北東の歩道橋 | | | |
| 2 | 校区 | 穂積小学校 | 現場の写真  | 【要望内容】 車道と歩道の間にフェンスなどを設置するか、歩道の幅幅をお願いしたい。 【学校の対策】 登下校時、1列で歩くように指導 | |
| | 路線名 | 南北 県道 北方多度線 | | 状況 歩道はあるが、東側のようなフェンスはない上、幅も狭く、登下校時のすれ違いが危険。(ガード下も同じ) | 対策 <input type="checkbox"/> 県土木事務所 ・防護柵の設置を検討する。 |
| | 箇所名 | 別府北交差点付近の縦貫道沿い西側 | | | |
| 3 | 校区 | 穂積小学校 | 現場の写真  | 【要望内容】 水たまりができないように、平らにするか、排水機能が生きるようにしてほしい。 【学校の対策】 できるだけ車道には出ないように気を付けて登校するように指導 | |
| | 路線名 | 南北 市道3-1095 | | 状況 雨がたくさん降ると、排水溝のないところに多くの水たまりができ、それを避けるために車道に出てしまう状況になる。また、歩道に駐車する車もあり、こちらも車道に出てしまう原因になっている。 | 対策 <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・修繕工事を検討する。 |
| | 箇所名 | 穂積小学校東側の歩道 | | | |
| 4 | 校区 | 本田小学校 | 現場の写真  | 【要望内容】 横断歩道白線引き直しをお願いします。 【学校の対策】 東西南北の車両に十分気を付けて、横断するように指導したり、職員が見届けに行ったりしている。 | |
| | 路線名 | 東西 市道2-1100 | | 対策 <input type="checkbox"/> 北方警察署 ・横断歩道の引き直しについて依頼済みである。 | |
| | 箇所名 | 「只越シャトレーゼ」交差点 | | | |

第2回 通学路安全推進会議 危険箇所

| | | | | | |
|---|-----|-----------------------------------|-------|---|---|
| 5 | 校区 | 本田小学校 | 現場の写真 |  | 【要望内容】 横断歩道白線引き直しをお願いします。 |
| | 路線名 | 東西 市道1-4 南北 市道2-1 | | | 【学校の対策】 東西南北の車両に十分に気を付けて、横断するように指導したり、職員が見届けに行ったりしている。 |
| | 箇所名 | ENEOS南の交差点 横断歩道 | 状況 | 白線が一部消えている状況。 | 対策 <input type="checkbox"/> 北方警察署 ・横断歩道の引き直しについて依頼済みである。 |
| 6 | 校区 | 本田小学校 | 現場の写真 |  | 【要望内容】 横断歩道白線引き直しをお願いします。 |
| | 路線名 | 南北 市道2-1 東 市道2-1044 西 市道2-3 | | | 【学校の対策】 東西南北の車両に十分に気を付けて、横断するように指導したり、職員が見届けに行ったりしている。 |
| | 箇所名 | 本田団地北交差点 | 状況 | 横断歩道が消えかかっている。 | 対策 <input type="checkbox"/> 北方警察署 ・横断歩道の引き直しについて依頼済みである。 |
| 7 | 校区 | 牛牧小学校 | 現場の写真 |  | 【要望内容】 横断歩道と停止線の白線を濃く塗りなおしてほしい。 |
| | 路線名 | 南北 市道6-1153 | | | 【学校の対策】 地域の方や職員が安全に登下校できるように見守りをしている。 |
| | 箇所名 | 牛牧小学校西門から出た横断歩道と停止線 | 状況 | 穂南、宝江、下牛牧の児童(約150人)が横断する横断歩道である。道路に亀裂があり、横断歩道や停止線が消えかかっている。 | 対策 <input type="checkbox"/> 北方警察署 ・横断歩道の引き直しについて依頼済みである。 |
| 8 | 校区 | 牛牧小学校 | 現場の写真 |  | 【要望内容】 路側帯を塗りなおしてほしい。また、路側帯にかかる横断歩道が消えかかっている。白線を濃く塗りなおしてほしい。 |
| | 路線名 | 東西 市道6-1092 | | | 【学校の対策】 職員が安全に登下校できるように見守りをしている。 |
| | 箇所名 | 牛牧小学校東門から出た道の路側帯 | 状況 | 十九条、上牛牧、団地、下牛牧の児童(約280人)が通る路側帯である。亀裂が入り、段差ができています。 | 対策 <input type="checkbox"/> 北方警察署 ・横断歩道の引き直しについて依頼済みである。 |

第2回 通学路安全推進会議 危険箇所

| | | | | | |
|----|-----|---|-------|---|--|
| 9 | 校区 | 生津小学校 | 現場の写真 |  | 【要望内容】 通学路沿いに新居が建設されたため、道路の見通しが悪くなった。左右の安全確認が不十分のためカーブミラーを設置してもらいたい。 【学校の対策】 登下校は、安全確認をして歩道の白線内を1列で歩くように指導している。 |
| | 路線名 | 東西 市道1-1024 北 市道1-1110 南 市道1-1117 | | | |
| 10 | 校区 | 生津小学校 | 現場の写真 |  | 【要望内容】 通学路の信号機のある横断歩道である。登下校時、横断歩道を通過する車の数も多い。安全確認のため、横断歩道の白線を引き直してもらいたい。 【学校の対策】 登下校は、信号と左右の安全確認をして横断歩道を渡るように指導している。 |
| | 路線名 | 東西 市道1-2 | | | |
| 11 | 校区 | 生津小学校 | 現場の写真 |  | 【要望内容】 通学路の信号機のある横断歩道である。登下校時、横断歩道を通過する車の数も多い。安全確認のため、横断歩道の白線を引き直してもらいたい。 【学校の対策】 登下校は、信号と左右の安全確認をして横断歩道を渡るように指導している。 |
| | 路線名 | 東西 県道 岐阜県南大野線 | | | |
| 12 | 校区 | 生津小学校 | 現場の写真 |  | 【要望内容】 通学路の歩道の白線を引き直してもらいたい。 【学校の対策】 登下校は、歩道の白線内を1列で歩くこと、車の出入りには注意するように指導している。 |
| | 路線名 | 南北 市道1-1115 | | | |
| | | | 状況 | 登下校中の、交差点の見通しが悪い。 | |
| | | | 状況 | 横断歩道の白線が消えている箇所がある。 | |
| | | | 状況 | 横断歩道の白線が消えている箇所がある。 | |
| | | | 状況 | 歩道の白線が消えているところが多い。 | |

第2回 通学路安全推進会議 危険箇所

| | | | | | |
|----|-----|------------------------------|-------|---|--|
| 13 | 校区 | 南小学校 | 現場の写真 |  | 【要望内容】 この交差点をカラー舗装し、徐行及び一旦停止の注意喚起を行いたい。 |
| | 路線名 | 南北 市道10-1161 東西 市道10-101 | | | 【対策内容】 交通安全指導をして、児童に注意喚起している。 |
| | 箇所名 | 南小学校 南門東側交差点 | 状況 | 横屋地区の児童が南門から登校するため、この交差点を通る。東進すると21号にぬけられるため、車がよく通る。 | 対策 <input type="checkbox"/> 北方警察署 ・横断歩道設置を検討する。 <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・交差点部のカラー舗装を検討する。 |
| 14 | 校区 | 南小学校 | 現場の写真 |  | 【要望内容】 カラー舗装が薄くなっているなので、塗って欲しい。再度、徐行及び一旦停止の注意喚起を行いたい。 |
| | 路線名 | 南北 市道6-102 | | | 【対策内容】 登下校指導をして、児童に注意喚起している。 |
| | 箇所名 | 古橋925東側交差点(上犀川橋100m南進した辺り) | 状況 | 約50名の児童が通学路として利用している。道が細くなること、西へカーブしていることから見通しが悪い。 | 対策 <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・歩行者横断のためのカラー舗装の塗り直しは行っていない。 |
| 15 | 校区 | 中小学校 | 現場の写真 |  | 【要望内容】 児童が横断する箇所であることを自動車の運転手に知らせるために、白線の引き直しをお願いしたい。 【学校の対策】 登校時は地域の方が見届けている。 |
| | 路線名 | 東西 県道 岐阜県南大野線 東西 市道8-5 | | | 対策 <input type="checkbox"/> 北方警察署 ・今後、横断歩道の白線がさらに薄くなった際、引き直しの依頼をする。 |
| | 箇所名 | 点滅信号横断歩道 | 状況 | 登校時は、交通量が多く、スピードも速く危険である。 | |
| 16 | 校区 | 中小学校 | 現場の写真 |  | 【要望内容】 この東に横断歩道があることを運転手に知らせるために、路面のひし形マークの引き直しをお願いしたい。 |
| | 路線名 | 東西 市道9-1068 | | | 【学校の対策】 登校時は地域の方が見届けている。 |
| | 箇所名 | 県道美江寺西結線の十七条の信号と交差する東西に走る道路 | 状況 | 登校時は、交通量が多く、この東に全校児童の半数が渡る横断歩道がある。 | 対策 <input type="checkbox"/> 北方警察署 ・横断歩道マーク(◇)の引き直しについて依頼済みである。 |

第2回 通学路安全推進会議 危険箇所

| | | | | | |
|----|-----|--------------------------------------|-------|---|---|
| 17 | 校区 | 西小学校 | 現場の写真 |  | 【要望内容】 白線の引き直しをお願いしたい。 |
| | 路線名 | 東西 市道8-1122 | | | 【学校の対策】 左右の確認をして、横断することや、なるべくま とまって横断することを指導している。 |
| | 箇所名 | 西小学校南門前 | 状況 | 西小学校と、隣に西保育所があり、登下校の時間 に車の通行が多い。 | 【対策】 <input type="checkbox"/> 北方警察署 ・横断歩道マーク(◇)の引き直しについて依 頼済みである。 |
| 18 | 校区 | 西小学校 | 現場の写真 |  | 【要望内容】 ・表示板をドライバーの視野に入りやすくするた めに、樹木の伐採をお願いしたい。 ・北側にある横断歩道の表示板の横に、この先 にも横断歩道があることを示す看板の設置をお 願いしたい。 |
| | 路線名 | 南北 市道8-1 東 市道8-1120 西 市道8-1121 | | | 【学校の対策】 ・現場で、地域の方やPTAの方、教員で登下 校の指導を行っている。 ・横断の仕方について指導を行っている。 |
| | 箇所名 | 瑞穂消防署 巢南分署前 | 状況 | S字カーブに横断歩道があるため、横断する児童 の横断に安全の不安がある。 ※追加資料あり | 【対策】 <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・樹木の剪定を検討する。 |
| 19 | 校区 | 穂積中学校 | 現場の写真 |  | 【要望内容】 ・歩道の確保 ・登校時の交通量を減らすなどの安全対策 |
| | 路線名 | 東西 市道4-1001 | | | 【学校の対策】 ・生徒への注意喚起 ・職員による見届け |
| | 箇所名 | 別府交差点東 | 状況 | 道路幅員が狭く、車がすれ違う際に、車が白線より外へ はみ出すこととなり、大変危険である。特に朝の登校時 は、穂積駅へ向かう車が多く、登校者の安全が危惧され る。 | 【対策】 <input type="checkbox"/> 市民協働安全課 ・拠点化構想事業等により、関係部署において、一 方通行規制に向けた取り組みを実施する。(朝の時 間帯の規制) <input type="checkbox"/> 都市開発課 ・拠点化構想事業等により、関係部署において、市 道4-1001号線の自動車交通量の低減を目的に、市 道4-1009号線等の周辺道路や交差点改良等による 面的な整備を検討する。 <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・外側線の引き直し済みである。 |
| 20 | 校区 | 穂積中学校校区 | 現場の写真 |  | 【要望内容】 通学路標識の設置もしくは認識しやすいように 改修 |
| | 路線名 | 東西 市道4-101 | | | 【学校の対策】 歩道では自転車に乗らない、自転車の左側通 行と1列走行の指導を徹底する。 |
| | 箇所名 | 穂積中学校南門 付近 | 状況 | 通学路であり、生活道路でもあるため朝と帰りの通 学時に非常に混雑する。歩行者、自転車を押して 歩く生徒、自転車、自動車が入り乱れる。 | 【対策】 <input type="checkbox"/> 教育総務課 ・通学路標識の設置を検討する。 |

第2回 通学路安全推進会議 危険箇所

| | | | | | |
|----|-----|--------------------------------|-------|---|---|
| 21 | 校区 | 穂積中学校 | 現場の写真 |  | 【要望内容】 朝と帰りの通学時間帯での通行止め |
| | 路線名 | 南北 市道5-1124 | | | 【学校の対策】 歩道では自転車に乗らないこと、自転車の1列走行の指導を徹底する。 |
| | 箇所名 | 穂積中学校南門付近 | | | 通行止めは困難である。 |
| | 状況 | | | | 道路が狭く、白線も消えている為、通学時に自動車とすれ違う時に危険。 |
| 22 | 校区 | 穂積北中学校 | 現場の写真 |  | 【要望内容】 写真右側の細い道を、通行しやすいように整備して欲しい。 |
| | 路線名 | 東西 市道2-1052 | | | 【学校の対策】 道に広がらないよう、白線の内側を歩くよう指導 |
| | 箇所名 | 下本田公民館東の交差点付近 糸貫川右岸堤防道路 | | | <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・外側線の引き直しを検討する。 |
| | 状況 | | | | 交差点の見通しが悪く、路肩も狭いので、道路わきの細い道を通行させたいが、路面に凹凸があったり、草などが生えていたりして通りづらい。 |
| 23 | 校区 | 穂積北中学校 | 現場の写真 |  | 【要望内容】 歩道と車道の間に、ガードレールをつけて欲しい。 |
| | 路線名 | 南北 県道北方多度線 | | | 【学校の対策】 自転車や自動車に注意して通行するよう指導 |
| | 箇所名 | 本巣縦貫道 穂積北中学校交差点から生津交差点までの歩道 | | | <input type="checkbox"/> 県土木事務所 ・防護柵の設置を検討する。 |
| | 状況 | | | | 交差点北西の歩道を、徒歩の中学生と自転車の高校生などが通行し、自動車の速度も速く、車道に飛び出すと大事故につながり危険。 |
| 24 | 校区 | 穂積北中学校 | 現場の写真 |  | 【要望内容】 アスファルトの補修工事をして、くぼみの修復をして欲しい。 |
| | 路線名 | 東西 市道1-4 | | | 【学校の対策】 足元に気を付けて歩くよう指導 |
| | 箇所名 | 穂積北中学校校門前 歩道 | | | <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・修繕工事を検討する。 |
| | 状況 | | | | 側溝のコンクリートと、歩道のアスファルトの境に、深さ10cm程のくぼみがあり、つまづいたり捻挫したりする恐れがある。 |

第2回 通学路安全推進会議 危険箇所

| | | | | | |
|----|-----|---|-------|---|---|
| 25 | 校区 | 巢南中学校 | 現場の写真 |  | 要望内容 横断歩道の設置またはカラー舗装 【学校の対策】 安全に気を付けるよう指導 南小職員による見守り |
| | 路線名 | 南北 市道6-102 東 市道10-101 西 市道10-1160 | | | |
| 26 | 箇所名 | 南ふれあい広場 南東交差点 | 状況 | 自転車通学者は、南小に沿って右側通行をして横断歩道まで行き、そこを渡って通学している。 | 対策 <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・交差点のカラー舗装済みである。 |
| | 校区 | 巢南中学校 | | | |
| 26 | 路線名 | 南北 市道10-1144 東西 市道10-1039 | 現場の写真 |  | 要望内容 ・白線の引き直し ・通学路標識を新しくする 【学校の対策】 ・安全にわたるよう指導 ・通学路の確認 ・PTA校外生活委員による見守り |
| | 箇所名 | 古橋1437-1付近 交差点 | | | |