

番号	場所		通学路の状況	要望内容及び対応	
1	校区	穂積小学校		要望内容 【要望内容】 除草をしてほしい。 【学校の対策】 雑草側に寄りすぎることなく、中央寄りを歩くようにしている。	
	路線名	南北 市道3-1119			現場の写真
	箇所名	別府水源地東 桜堤防高架下付近			
				対策 <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・除草済み。 ・堤防除草作業にて対応する。	
2	校区	穂積小学校		要望内容 【要望内容】 除草と侵入できないようにするために柵の設置をしたい。 【学校の対策】 線路内への侵入はしないことを指導している。	
	路線名	JR東海道本線のり面			現場の写真
	箇所名	県警住宅西側道路 神明神社南側			
				対策 <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・JRの敷地であるため、JRに安全対策について問い合わせをする。 <input type="checkbox"/> 学校 危険箇所には近づかない、入らない指導を継続する。	
3	校区	穂積小学校		要望内容 【要望内容】 侵入できないようにする。もしくは、除草をお願いしたい。防犯上、危険が伴う。 【学校の対策】 登下校では寄り道をしないこと。他の人が管理するところには、不用意に入らない。	
	路線名	南北 市道3-1095 東西 市道4-1027			現場の写真
	箇所名	穂積小学校南東 地下道の南側			
				対策 <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・私有地(農地)のため、商工農政観光課へ情報提供し、所有者に依頼する。	
4	校区	本田小学校		要望内容 【要望内容】 横断歩道白線引き直しをお願いします。 【学校の対策】 十分に東西南北の車両に気を付けて、横断するように指導したり、職員が見届けに行ったりしている。	
	路線名	東西 市道1-2 南北 市道2-1			現場の写真
	箇所名	本田松原交差点			
				対策 <input type="checkbox"/> 北方警察署 ・白線の引き直しについて依頼済みである。	

番号	場所		通学路の状況	要望内容及び対応
5	校区	本田小学校	現場の写真 	要望内容 【要望内容】 歩行者用の信号機はつけられないか。 【学校の対策】 朝は、見守り隊の方もついていなく、学校職員が時折見届け、指導にいたり、該当する通学班(児童)に直接指導し注意喚起している。しかし、下校時には、子供の判断で安全確認し横断している。
	路線名	東西 市道2-1029 南北 市道2-1		
	箇所名	歯科コーラルクリニックナカソネ近くの交差点横断歩道		状況 20名余りの児童及び中学生も登下校にこの横断歩道を利用している。見通しは良いものの、交通量が多いので、横断が危険である。
6	校区	牛牧小学校	現場の写真 	要望内容 ゲンキーに入る車や出る車が多いため、忠太橋の東側に歩道と機動隊を北に50メートルほど行った交差点に横断歩道を付けてほしい。 対策内容 地域の方や職員が安全に下校できるように見守るようにしている。
	路線名	南北 県道美江寺西結線 東 市道6-1213 西 市道6-1211		
	箇所名	忠太橋と県道牛牧墨俣線、機動隊を北へ50メートルほどいった交差点		状況 忠太橋東側にしか歩道がないため、ゲンキー駐車場西側が通学路となり、危険である。
7	校区	牛牧小学校	現場の写真 	要望内容 ゲンキーに入る車や出る車がスピード超過を起こさないような工夫がほしい。 対策内容 地域の方や職員が安全に下校できるように見守るようにしている。
	路線名	南北 県道美江寺西結線		
	箇所名	下牛牧交差点南		状況 出入口付近の旗を左右1本ずつを撤去してもらえた。しかし、駐車場から出るときのドライバー目線で、特に低身長の子どもの存在が見つけにくい。
8	校区	牛牧小学校	現場の写真 	要望内容 堤防道路から下りてくると、堤防の雑草が伸びると見通しが悪くなる。道路と道路の間にあるようなシートで覆いをしてほしい。 対策内容 地域の方が安全に下校できるように見守るようにしている。
	路線名	県道牛牧墨俣線 南北 市道5-1193		
	箇所名	<祖父江地内> 県道牛牧墨俣線 主要地方道北方多度線をくぐってすぐの交差点		状況 見通しが悪い。

番号		場所		通学路の状況		要望内容及び対応				
9	校区	生津小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 コンビニから出る車から歩行者の見通しが悪いので、カーブミラーの設置、「止まれ」の塗装、歩道の白線、カラー塗装を引き直してもらいたい。 【学校の対策】 登下校は、歩道の白線内を1列で歩くこと、車の出入りには注意するように指導している。			
	路線名	南北 市道1-1032					状況	車からの見通しが悪い。 歩道の白線が消えているところが多い。	対策	<input type="checkbox"/> 都市管理課 ・白線の引き直しを検討する。
	箇所名	馬場小城町1-30 セブンイレブン 馬場小城町1丁目店 東側付近								
10	校区	生津小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ドラッグストアから出る車から歩行者の見通しが悪いので、カーブミラーの設置、歩道の白線、カラー塗装を引き直してもらいたい。 【学校の対策】 登下校は、歩道の白線内を1列で歩くこと、車の出入りには注意するように指導している。			
	路線名	南北 市道1-1032					状況	車からの見通しが悪い。 歩道の白線が消えているところが多い。	対策	<input type="checkbox"/> 都市管理課 ・白線の引き直しを検討する。
	箇所名	馬場小城町1-8 V・ドラッグ穂積店 東側付近								
11	校区	生津小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 歩道の白線を引き直してもらいたい。 【学校の対策】 登下校は、歩道の白線内を1列で歩くように指導している。			
	路線名	南北 市道1-1132					状況	歩道の白線が消えているところが多い。	対策	<input type="checkbox"/> 都市管理課 ・白線は塗り直し済。
	箇所名	馬場上光町2丁目 馬場公園東側								<input type="checkbox"/> 北方警察署 ・公園南側について、再度確認の上、検討する。
12	校区	南小		現場の写真		要望内容	【要望内容】 この交差点をカラー舗装し、徐行及び一旦停止の注意喚起を行いたい。 【対策内容】 交通安全指導をして、児童に注意喚起している。			
	路線名	南北 市道6-102 東 市道10-101 西 市道10-1160					状況	放課後、児童が南ふれあい広場に遊びに来るため、東側の道路からよく横断する。また地域の方が横屋駅に向かったり、中学生が登下校したりする際に、この交差点を多く横断する。	対策	<input type="checkbox"/> 都市管理課 ・注意喚起を目的とした交差点部のカラー舗装が必要かどうか検討する。
	箇所名	南小学校南西側交差点								

番号	場所		通学路の状況	要望内容及び対応
13	校区	南小	 現場の写真	要望内容 【要望内容】 写真右側にある看板に付属させながら、通学路につき、徐行を呼びかけたい。(看板を設置したい。)
	路線名	北 市道10-1265 西南 市道10-101 東 市道10-1072		対策内容 【対策内容】 登下校指導をして、児童に注意喚起している。
	箇所名	横屋98-1・横屋195・横屋100・横屋193の交差点		対策 <input type="checkbox"/> 都市開発課 ・区画整理の検討が始まっており、その対象の一つである。
	箇所名	横屋98-1・横屋195・横屋100・横屋193の交差点	状況 約100名の児童が通学路として利用している。西(横屋駅)に向かう道が細くなっている。牛牧、21号線方面につながっているため、自動車がよく通る。	対策 <input type="checkbox"/> 都市開発課 ・区画整理の検討が始まっており、その対象の一つである。
14	校区	南小	 現場の写真	要望内容 【要望内容】 路側帯(白線)が薄くなっているので、塗ってほしい。児童が歩行する場所を意識させたい。
	路線名	南北 市道6-102		対策内容 【対策内容】 登下校指導をして、児童に注意喚起している。
	箇所名	上犀川橋から十九条西交差点へつづく道路		対策 <input type="checkbox"/> 都市開発課 ・白線の塗り直しを行う。 ・十九条信号交差点より、道路整備を順次行う予定である。
	箇所名	上犀川橋から十九条西交差点へつづく道路	状況 約30名の児童が通学路として利用している。県道穂積巢南線につながっているため多くの車が通行する。	対策 <input type="checkbox"/> 都市開発課 ・白線の塗り直しを行う。 ・十九条信号交差点より、道路整備を順次行う予定である。
15	校区	中小	 現場の写真	要望内容 【要望内容】 用水路に落ちないようにフェンスの設置をお願いしたい。
	路線名	東西 市道9-1097		学校の対策 【学校の対策】 登校時は、定期的に、保護者の方が付き添っている。
	箇所名	十八条集荷場前		対策 <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・転落防止柵の設置工事予定である。
	箇所名	十八条集荷場前	状況 用水路に落ちそうになる。	対策 <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・転落防止柵の設置工事予定である。
16	校区	中小	 現場の写真	要望内容 【要望内容】 児童が横断する箇所であることを自動車の運転手に知らせるために、白線の引き直しをお願いしたい。
	路線名	東西 県道岐阜巢南大野線 東西 市道8-5 南 市道9-2		学校の対策 【学校の対策】 登校時は、地域の方が毎朝、見届けている。
	箇所名	美江神社南		対策 <input type="checkbox"/> 県土木事務所 ・神社周りに防護柵の設置予定である。 <input type="checkbox"/> 北方警察署 ・現状確認の上、横断歩道等の引き直しを検討する。
	箇所名	美江神社南	状況 登校時は、交通量が多く、スピードも速く危険である。	対策 <input type="checkbox"/> 県土木事務所 ・神社周りに防護柵の設置予定である。 <input type="checkbox"/> 北方警察署 ・現状確認の上、横断歩道等の引き直しを検討する。

番号	場所		通学路の状況	要望内容及び対応
17	校区	中小	現場の写真 	要望内容 【要望内容】 児童が横断する箇所であることを自動車の運転手に知らせるために、白線の引き直しをお願いしたい。 【学校の対策】 登校時は、地域の方や職員が、見届けている。
	路線名	南北 市道8-102 東西 市道8-1165		
	箇所名	瑞光寺前		状況 登校時は、交通量が多く、スピードも速く危険である。
18	校区	西小学校	現場の写真 	要望内容 【要望内容】 信号機の設置、横断歩道の南北にカラー舗装をお願いしたい。 【学校の対策】 現場で、地域の方やPTAの方、教員で登下校の指導を行っている。横断の仕方について指導を行っている。
	路線名	南北 市道8-1 東西 市道8-1120		
	箇所名	巢南消防分署 南十字路口付近		状況 交通量が多く、道路がカーブしているため、横断歩道を渡る際に大変危険である。
19	校区	西小学校	現場の写真 	要望内容 【要望内容】 草刈り 【学校の対策】 一列に並んで通行するように繰り返し指導している。できるだけ登下校に付き添えるように努力している。
	路線名	南北 市道9-1154		
	箇所名	宮田118付近		状況 道幅が狭く、民家の木や草が通行帯にまで出ているため、通行時に車道に出てしまい車との接触の恐れがある。防犯上も危険である。
20	校区	西小学校	現場の写真 	要望内容 【要望内容】 登下校時間帯の車両通行規制 【学校の対策】 一列に並んで通行するように繰り返し指導している。できるだけ登下校に付き添えるように努力している。
	路線名	南北 市道9-1148		
	箇所名	田之上 345番地35付近		状況 路側帯はあるものの、道幅が狭く、児童と車とのすれ違いのときに接触の恐れがある。

番号	場所		通学路の状況	要望内容及び対応
21	校区	穂積中学校	現場の写真 	要望内容 【要望内容】 路側帯の幅を広げて欲しい。 見通しをよくするための対策 【学校の対策】 登下校時の注意喚起指導 教員による見届け指導
	路線名	南北 市道3-3 東西 市道4-101		対策 <input type="checkbox"/> 都市開発課 ・南側は私有地の駐車場であり、現状において路側帯の幅を広げる等の対応は困難である。
	箇所名	瑞穂市図書館(楽修館)西 T字路	状況 変則的なT字路で見通しが悪い。路側帯が非常に狭い。カーブミラーはあるが、あまり効果的ではない。先日事故が起きた。	
22	校区	穂積中学校	現場の写真 	要望内容 【要望内容】 見通しをよくする方法はないか。 自転車が安全に通行する方法はないか。 【学校の対策】 登下校時の注意喚起指導 教員による見届け指導
	路線名	南北 市道4-101		対策 <input type="checkbox"/> 北方警察署 ・現状の道幅等では、対応は難しい。 <input type="checkbox"/> 市民協働安全課 ・速度規制の申請を検討している。 ・関係機関による危険箇所点検の対象の一つとして予定している。
	箇所名	穂積中学校南側 中川歩道橋を過ぎた 瑞穂市役所前交差点までの道路	状況 カーブが連続し、見通しが悪い。路側帯を示す白線が消えかかっている。幅が狭く、白線の意味があまりない。タイル張りの歩道はこの後階段になっていて自転車は走行できない。	
23	校区	穂積北中学校	現場の写真 	要望内容 【要望内容】 歩道の確保 路側帯の白線の引き直し 【学校の対策】 車に注意し、白線から出ないように歩くよう指導
	路線名	南北 市道2-4		対策 <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・白線は塗り直し済。
	箇所名	苗代田橋南交差点から東に向かう堤防道路を穂積駅の方へ下っていく道路	状況 平日朝夕は通行量が多く、糸貫川側からは進入禁止になっているが、守られていないことがあり危険。	
24	校区	穂積北中学校	現場の写真 	要望内容 【要望内容】 道路標識の設置 分かりやすい表示と取り締まりの強化 【学校の対策】 右側通行をし、車両に注意する。
	路線名	南北 市道1-1172 東西 市道1-3		対策 <input type="checkbox"/> 北方警察署 ・地元住民からの要望があれば審議・検討するが、現状危険性は低いいため、取り締まりの強化や道路標識の設置などの対応予定はない。
	箇所名	穂積北中学校前 交差点から東へ下った2つ目の交差点	状況 7～9時までは、東進する車が南に進入することは禁止になっている。	

番号	場所		通学路の状況	要望内容及び対応
25	校区	穂積北中学校		要望内容 排水溝の清掃 排水性の向上 【学校の対策】 雨降りで車両が通るときは、できるだけ道路から離れたところを歩く。
	路線名	東西 市道1-4		現場の写真 雨が降ると排水溝が詰まりやすく、道路のくぼみもあり水がたまり歩行者にかかる。
	箇所名	穂積北中学校交差点西 外宮橋 排水溝		
26	校区	巢南中学校		要望内容 待機場所に柵やポールなどを設置していただきたい。南北の道路に注意喚起等の看板を設置していただきたい。 【学校の対策】 職員やPTAによる立哨指導をしている。南北の信号が赤になっても、車両の停止を確認してから横断するように指導している。
	路線名	北 市道9-1236 南 市道10-1003 東西 県道穂積巢南線		現場の写真 南北の道が通学路になっているが、待機場所に柵やポールなどが無い。また、南北は押しボタン式信号になっているが、たまに信号無視をする車両もある。
27	校区	巢南中学校		要望内容 南北に横断歩道を設置してほしい。南側歩道の縁石を削り、段差をなくしてほしい。 【学校の対策】 登下校の際に、職員による立哨指導を行っている。
	路線名	南北 県道曾井中島 美江寺大垣線 東西 市道9-1236		現場の写真 登下校時に多くの生徒が横断する。東西の道も数台の自動車を通る。
28	校区	巢南中学校		要望内容 白線を引き直してほしい。通学路の標識を立ててほしい。交差点中央にカラー舗装をしてほしい。 【学校の対策】 一旦停止をするよう指導している。PTA校外生活委員会にお願いし、時間があるときに見守っていただいている。
	路線名	南北 市道10-1172 東西 市道10-1160		現場の写真 登校時に自転車通学の生徒が横断する。東西(画面は左右)に通勤の自動車を通る。
	箇所名	南小学校西側 古橋付近		

