

番号	場 所		通学路の状況		要望内容及び対応
1	校区	穂積小学校	現場の写真		【要望内容】 駐車場と小学校正門の間に、待機場所と横断歩道の設置をお願いしたい。
	路線名	南北 市道 2-4			【学校の対策】 横断時は、保護者等の大人がついて渡るようお願いをし、児童には左右や前後をよく確認して横断するように指導している。
	箇所名	穂積小学校 正門西	状況	登下校時や放課後児童クラブの送迎で、駐車場を利用する児童や保護者が横断することが多い。朝夕は南北の交通量が多く、西から合流してくる車も多いため、横断が危険である。	対応 ・横断歩道を設置するための待機場所の確保が難しいため、現状維持である。 ☐ 学校教育課 ・安全指導を継続する。
2	校区	穂積小学校	現場の写真		【要望内容】 車道と歩道とを確実に分離できるように、ガードレールやガードパイプの設置をお願いしたい。
	路線名	南北 主要地方道23号線			【学校の対策】 できるだけ歩道の端の方を歩くようにすることや、自転車の走行が危険と思ったら降りて歩くことを指導している。
	箇所名	別府交差点から別府北交差点まで	状況	一日を通して交通量が多いが、歩道が狭い。凹凸が多いので通行する自転車がふらつきやすく、歩行者にも危険が及ぶ可能性がある。	対応 ☐ 岐阜土木事務所 ・車道と歩道とを分離する方法について検討している。
3	校区	本田小学校	現場の写真		【要望内容】 ドライバーへの注意喚起として、カラー舗装をお願いしたい。
	路線名	南北 市道 2-1151			【学校の対策】 歩行時は右、自転車乗車中は左側を通るよう指導している。
	箇所名	緑町地内	状況	通学路として使用しており、地域からカラー舗装の要望がある。	対応 ☐ 都市管理課 ・カラー舗装を設置した。 (R6年度対応完了)

番号	場 所		通学路の状況		要望内容及び対応	
4	校区	本田小学校	現場の写真		【要望内容】 横断歩道の設置をお願いしたい。	要望内容
	路線名	南北 市道 2-101			【学校の対策】 横断時は右、左を確認することを話している。 朝の登校時は、保護者がついて確認をしている。	
	箇所名	本田小学校 東門前	状況	通学路として指定しているが、小学校の東から登下校する児童は、横断歩道がない所を歩いている。(横切っている)	対応 ☐ 北方警察署 ☐ 市民協働安全課 ・横断歩道の設置を検討する。	
5	校区	牛牧小学校	現場の写真		【要望内容】 通学路と分かる標識の設置や、カラー舗装をお願いしたい。	要望内容
	路線名	東西 市道 6-1047			【学校の対策】 自動車や自転車の走行に注意し、北側の歩道(白線内)を歩行するように指導している。	
	箇所名	豆工房 コーヒーローストから 昭和重車輛整備 株式会社の道路	状況	渋滞時の抜け道として使用する自動車や自転車が 多く危険である。	対応 ☐ 都市管理課 ・カラー舗装を設置した。 (R6年度対応完了)	
6	校区	生津小学校	現場の写真		【要望内容】 通学路の歩道の白線を引き直しをお願いしたい。	要望内容
	路線名	南北 市道 1-1121			【学校の対策】 登下校は、歩道の白線内を1列で歩くことと、自転車、車には注意するように指導している。	
	箇所名	馬場上光町2丁目 文具のあんぐる 東側道路	状況	歩道の白線が消えている。	対応 ☐ 都市管理課 ・白線の引き直しを検討する。	

番号	場 所		通学路の状況		要望内容及び対応	
7	校区	穂積中学校	現場の写真		要望内容	【要望内容】 カラー舗装の塗り直しと範囲を広げることをお願いしたい。 【学校の対策】 前後左右を確認して、横断するように指導している。
	路線名	東西 市道 4-101				
	箇所名	瑞穂市稲里三ノ町 中川河川公園南	状況	横断歩道がない。カラー舗装の部分を横断している。他に道を横断する場所がない。	対応	☐ 都市管理課 ・注意喚起を目的とした交差点部のカラー舗装の設置を検討する。
8	校区	穂積中学校	現場の写真		要望内容	【要望内容】 白線、横断歩道の塗り直しをお願いしたい。路側帯やボールの設置をお願いしたい。 【学校の対策】 スピードを落とすとして通行すること、車が来ていないか確認することを指導している。
	路線名	東西 市道 3-3				
	箇所名	牛牧字札木948番地 野田橋西交差点	状況	交通量が非常に多く危険である。下り坂で、自転車に乗って下るとスピードが出てしまい、さらに危険である。	対応	☐ 北方警察署 ・横断歩道の引き直しを検討する。
9	校区	穂積北中学校	現場の写真		要望内容	【要望内容】 カーブミラーの設置をお願いしたい。 【学校の対策】 自転車でも徒歩でも、必ず一旦停止をしてよく確認するように指導している。
	路線名	南北 市道 1-1140				
	箇所名	瑞穂市生津滝坪町 1丁目28 付近	状況	旧中山道は交通量が多く、車のスピードが速い。南北に横断することはないが、南から東西に曲がる際に左右の確認が難しく、危険である。東から南に向かって左折してくる車が特に危険である。	対応	☐ 都市管理課 ・カーブミラーの設置を検討する。

番号	場 所		通学路の状況		要望内容及び対応
10	校区	穂積北中学校	現場の写真		【要望内容】 歩行者用スペースの確保をお願いしたい。 （白線の引き直し、雑草駆除） 【学校の対策】 白線の内側を通行することを指導している。定期的に全校放送で啓発している。
	路線名	市道 2-1052			
	箇所名	瑞穂市本田1950-1付近	状況	歩行者は道路の右側、白線の内側を通行するという指導をしているが、歩行者が通行できるスペースが狭かったり、季節によっては雑草に覆われて歩行が困難であったりする。	対応 ☐ 都市管理課 ・除草を行い、区画線が認識できるようにする。 ☐ 学校教育課 ・安全指導を継続する。
11	校区	中小学校	現場の写真		【要望内容】 道路や路肩のカラー舗装、巻き込み防止ポールを設置をお願いしたい。 【学校の対策】 ボランティアの方が、児童の踏切横断を見届けている。
	路線名	県道 美江寺西結線 東 市道8-1111 北東 市道8-1262 北東 市道8-1230 南西 市道8-1284			
	箇所名	重里踏切	状況	踏切に対して、斜めに道路が交差している。道幅が狭く、登下校時には交通量が多く、危険である。	対応 ☐ 岐阜土木事務所 ・カラー舗装の対応について、鉄道会社と検討する。 ☐ 都市管理課 ・県道の対応後に、必要に応じて市道の対応も検討する。