

番号		場所		通学路の状況		要望内容及び対応	
1	校区	穂積小学校		現場の写真		要望内容	<b>【要望内容】</b> ・転落防止の柵を設置してほしい。
	路線名	東西 市道5-1009 東西 市道5-1011					<b>【学校の対策】</b> ・水路には近寄らないこと、雨の日は水路に十分注意して登下校することを指導している。
	箇所名	穂積中学校、図書館の南					<b>対応</b> <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・通学路を優先する中で、現場の状況を確認しながら、必要に応じて設置を検討する。
2	校区	穂積小学校		現場の写真		要望内容	<b>【要望内容】</b> ・速度制限や時間帯通行止めといった、制限をかけてほしい。 ・「通学路につきスピード落とせ」の看板を修繕、または新規に設置してほしい。
	路線名	南北 市道4-1103 南北 市道4-1109 東西 市道4-1028					<b>【学校の対策】</b> ・道路の端を広がらないように歩くよう指導している。
	箇所名	①CCNセンター近くの押しボタン信号の南 ②トヨタカラー裏 ③タマホーム裏					<b>対応</b> <input type="checkbox"/> 教育総務課 ・設置している看板の状態や現場の様子を確認しながら、対応中である。(順次対応中) <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・区画線を復旧した。(R7年度対応完了)
3	校区	穂積小学校		現場の写真		要望内容	<b>【要望内容】</b> ・消えている白線を引き直してほしい。 ・カラー舗装やオレンジのコーンなどで車道と分けてほしい。
	路線名	南北 市道3-1095					<b>【学校の対策】</b> ・できるだけ建物の近くで待つように指導している。
	箇所名	西畑公民館前					<b>対応</b> <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・舗装や区画線の修繕を検討する。(R7年度対応完了予定)
				状況	・水路が通っており、水田に水を入れる時期に雨が降るとあふれそうな程の水位になる。 ・転落防止の柵があるところもあるが、柵がないところも多く、子どもが転落する恐れがある。		
				状況	・朝のラッシュ時に、国道21号線へ出る裏道として利用する車があり、スピードを出して走る。 ・道幅がそれほど広くなく、車同士がすれ違う際に路側帯まで入ってくるため危険。		
				状況	・それほど広くない道だが、国道21号線に出ようとする車が頻繁に通る。 ・登校班の集合場所だが、白線がないと車道と歩道の区別が曖昧になるため待っている児童が危険。		

番号		場 所		通学路の状況		要望内容及び対応	
4	校区	穂積小学校		現場の写真		要望内容	<b>【要望内容】</b> ・歩道の植栽を撤去してほしい。 ・横断防止柵を設置してほしい。
	路線名	県道 穂積停車場線					<b>【学校の対策】</b> ・横断歩道以外の場所での横断禁止の徹底。 ・急な飛び出しをしないよう指導している。
	箇所名	穂積駅南交差点から東西(横堤)					<b>対応</b> <input type="checkbox"/> 岐阜土木事務所 <input type="checkbox"/> 都市開発課 ・地元の意向を確認しながら、県と市で対応策を検討する。
5	校区	本田小学校		現場の写真		要望内容	<b>【要望内容】</b> ・白線を引き直してほしい。 ・道路の修繕をしてほしい。
	路線名	南北 市道2-1194					<b>【学校の対策】</b> ・カラー舗装部の端を一列で歩くように指導している。
	箇所名	「魚伴」から南の通学路					<b>対応</b> <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・カラー舗装、区画線の修繕を順次行っていく。
6	校区	本田小学校		現場の写真		要望内容	<b>【要望内容】</b> ・白線を引き直してほしい。
	路線名	東西 市道2-3					<b>【学校の対策】</b> ・通行するときは、車道から離れて歩くように指導している。
	箇所名	本田団地北の信号から西に向かう車道					<b>対応</b> <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・区画線の修繕を検討する。

番号	場所		通学路の状況	要望内容及び対応
7	校区	牛牧小学校	現場の写真 	<b>要望内容</b> ・路側帯にカラー舗装をしてほしい。 ・横断歩道にカラー舗装をしてほしい。  <b>【学校の対策】</b> ・白線の内側を通行することを指導するとともに、定期的に登校指導や下校指導を行っている。
	路線名	南北 市道6-103		
	箇所名	牛牧1596-1付近 つどいの泉東駐車場から牛牧1534付近	<b>状況</b> ・下水道工事のため、カラー舗装が剥がされており、自動車の運転手からは通学路であることが認識できない。 ・学校に近く、多くの児童が利用する道路である。	<b>対応</b> <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・下水道工事完了後の状況を確認し、対応が必要な状況であれば再度検討する。
8	校区	牛牧小学校	現場の写真 	<b>要望内容</b> ・国道21号線に並行する歩道から続く歩道橋、またはカラー舗装をお願いしたい。高架下にポールなどの設置をしてほしい。  <b>【学校の対策】</b> ・定期的なパトロール、全校放送で注意喚起、見守りボランティアさんとの連携を行っている。
	路線名	南北 市道6-103		
	箇所名	国道21号線 高架下から南側	<b>状況</b> ・自動車から、横断する児童が視認しづらく、また横断が行われる場所であるという認識もしくい。南北に登下校する児童が多く、カラー舗装からはみ出すことがある。	<b>対応</b> <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・道路幅の関係から、ポールや縁石等の設置が難しいため、現状維持である。  <input type="checkbox"/> 学校教育課 ・児童への安全指導や保護者への送迎時の注意喚起を継続する。
9	校区	生津小学校	現場の写真 	<b>要望内容</b> ・通学路に横断歩道を設置してほしい。  <b>【学校の対策】</b> ・保護者が交差点に立ち、児童の安全を確認している。児童には登下校時、左右の安全確認をして横断するように指導している。
	路線名	東西 市道1-1042		
	箇所名	馬場春雨町2丁目 モンスター瑞穂店南側道路	<b>状況</b> ・東西の交通量が多く、横断するのが危険である。通学路として指定しているが、横断歩道のない場所で横切っている(南北横断)。	<b>対応</b> <input type="checkbox"/> 北方警察署 <input type="checkbox"/> 市民協働安全課 <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・現場付近の状況を確認し、横断歩道の設置可否について検討する。

番号	場所		通学路の状況		要望内容及び対応
10	校区	生津小学校	現場の写真		<p>【要望内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・交差点に向かう道路に防護柵、又は縁石ブロックを設置してほしい。</li> </ul> <p>【学校の対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・登下校時、できるだけ歩道の端の方を1列で歩くこと、自転車、車には注意するように指導している。</li> </ul>
	路線名	東西 市道1-1			
	箇所名	生津内宮町2丁目 トヨタ自動車 北側道路	状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交通量が非常に多く、危険である。北側道路には、縁石ブロックが設置してある。</li> </ul>	<p>要望内容</p> <p>対応</p> <p><input type="checkbox"/>都市管理課 ・カラー舗装で対応しているため、現状維持である。</p> <p><input type="checkbox"/>学校教育課 ・児童への安全指導を継続する。</p>
11	校区	生津小学校	現場の写真		<p>【要望内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・通学路の歩道のポストコーンを取り換えてもらいたい。</li> </ul> <p>【学校の対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・登下校時、歩道のポストコーンの内側を1列で歩き、ポストコーンの上部に傘や班旗が引っかかって転倒しないように注意して歩くように指導している。</li> </ul>
	路線名	東西 市道1-2			
	箇所名	瑞穂市生津 トキ美容室北側道路	状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩道のポストコーンが古くなり壊れている。</li> </ul>	<p>対応</p> <p><input type="checkbox"/>都市管理課 ・ポストコーンを修繕した。(R7年度対応完了)</p>
12	校区	生津小学校	現場の写真		<p>【要望内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ゾーン30の設置をしてほしい。</li> </ul> <p>【学校の対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保護者が交差点に立ち、児童の安全を確認している。児童には登下校時、必ず止まって左右の安全確認をして横断するように指導している。</li> </ul>
	路線名	市道1-1121 市道1-1044			
	箇所名	上光町2丁目 文房のあんぐる東側 道路	状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道幅が狭いが、南北の道路を抜け道として使用する自動車が多く、危険である。</li> </ul>	<p>対応</p> <p><input type="checkbox"/>市民協働安全課 <input type="checkbox"/>学校教育課 ・地元の意向を確認しながら、ゾーン30の設置を検討する。</p>

番号		場所		通学路の状況		要望内容及び対応	
13	校区	穂積中学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・街灯をLEDに変更し、明るくしてほしい。
	路線名	南北 市道5-1152					【学校の対策】 ・自転車はライトを点灯し、車間距離を空け、徐行するように指導している。
	箇所名	稲里607-4 東京インテリア南西の21号高架下通路					対応 <input type="checkbox"/> 岐阜国道事務所 <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・3月にLEDに変更しているが、設置数の増加について検討する。
14	校区	穂積中学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・ガードレールをもっと目立つようにしてほしい。 ・段差に砂が溜まり自転車がすべりやすいので、補修工事をしてほしい。
	路線名	東西 市道3-3					【学校の対策】 ・野田橋を東進するときに、下り坂では十分にスピードを落とすこと、車間距離をとることを指導している。
	箇所名	野田新田3897-4の南側の歩道(野田橋の東側)					対応 <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・ガードレールに反射材を設置した。(R7年度対応完了) <input type="checkbox"/> 学校教育課 ・安全指導を継続する。
15	校区	穂積北中学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 ・白線の塗り直し
	路線名	東西 市道1-2					【学校の対策】 ・信号を守って、横断するように指導している。
	箇所名	本田1569-1-1					対応 <input type="checkbox"/> 北方警察署 ・横断歩道の修繕を検討する。
				状況	・街灯も薄暗く、歩行者・自転車・自動車の交通量が多いため、衝突の危険がある。		
				状況	・野田橋の東側の下り坂から平坦な歩道に切り替わる場所で、東進する自転車がガードレールに衝突する事故が4月～5月で3件起きている。		
				状況	・交通量の多い道路を渡る信号付きの横断歩道である。白線が消えかけている。		

番号	場所		通学路の状況		要望内容及び対応	
16	校区	穂積北中学校	現場の写真		要望内容	<b>【要望内容】</b> ・白線の塗り直し ・アスファルトの再舗装、カラー塗装の再塗装
	路線名	市道2-101				<b>【学校の対策】</b> ・交通安全に気を付け、一旦停止をするように、呼びかけている。
	箇所名	本田1403-1 糸貫川の堤防道路と合流する交差点	状況	・見通しの悪い交差点である。そこにある「止まれ」が消えかけている。また、アスファルト舗装がはがれてきている。	対応	<input type="checkbox"/> 都市管理課 ・カラー舗装、区画線の修繕を順次行っていく。