

番号	場所		通学路の状況	要望内容及び対応
1	校区	南小学校	現場の写真 	要望内容 歩行者用信号を設置してほしい。 【学校の対策】 横断歩道前で一旦停止をして、安全に横断するように指導している。
	路線名	市道 6-2		
	箇所名	横屋地区「さつき」南の道路	状況 ・西進して堤防に行く車や、東進して21号線に向かう車等、交通量が多い。横断歩道前で停車しない車もあり、大変危険である。	対応 <input type="checkbox"/> 北方警察署 <input type="checkbox"/> 横断歩道の大型標識の設置を検討する。
2	校区	南小学校	現場の写真 	要望内容 踏切の幅を広くしてほしい。カラー舗装の部分を広くしてほしい。 【学校の対策】 交通安全指導をして、児童に注意喚起をしている。
	路線名	市道 10-101		
	箇所名	横屋地区横屋駅の踏切	状況 ・踏切の部分が狭くなっているため、車1台が通るのにやっとである。また、車が踏切付近ですれ違うために停車することがある。登下校中の児童のすぐ隣を車が通ったり、停車したりすることになり、危険である。	対応 <input type="checkbox"/> 関係課 <input type="checkbox"/> 周辺道路の状況や自動車の通行状況等から対応が難しいため、現状維持である。 <input type="checkbox"/> 学校教育課 <input type="checkbox"/> 児童への安全指導を継続する。
3	校区	中小学校	現場の写真 	要望内容 ドライバーへの注意喚起の看板、標識等を設置してほしい。 【学校の対策】 信号が青でも、左右や前後をよく確認して横断するように指導している。
	路線名	南北 県道 曾井中島美江寺大垣線 東西 市道8-4		
	箇所名	重里めぐみ地藏北の交差点	状況 ・朝の通勤時間と登校時間が重なり、電信柱等により、左折してくる車から横断歩道や歩行者が見えにくく危険である。また、歩行者が電信柱や飛び出た枝などを迂回するために膨らんだ際に、交差点に進入しようとする車と接近して危険である。	対応 <input type="checkbox"/> 岐阜土木事務所 <input type="checkbox"/> カラー舗装の設置を検討する。

番号		場所		通学路の状況		要望内容及び対応	
4	校区	中小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 歩行者用信号機を設置してほしい。
	路線名	主要地方道 岐阜県南大野線					【学校の対策】 信号をよく見て素早く渡るように指導している。登下校時には、地域のボランティアの方々が見守ってくださっている。
	箇所名	美江寺神社前 横断歩道		状況	・歩行者用の信号機が無い ため、信号切り替わりの見通しがもちにくく、 渡り切れないことがある。	対応	<input type="checkbox"/> 北方警察署 ・歩行者用信号機の設置を検討する。
5	校区	中小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 カーブミラーを設置し両側が確認できるようにしてほしい。
	路線名	東西 市道9-1016 南北 市道9-1					【学校の対策】 道路を横断するときには、必ず一旦停止をして安全を確認するよう指導している。登下校時には、地域のボランティアの方々が見守ってくださっている。
	箇所名	中小学校南門東にあるT字路		状況	・カーブミラーはあるが片側しか確認できない。登下校や放課後等の児童の飛び出しも心配される。	対応	<input type="checkbox"/> 都市管理課 ・カーブミラーの設置を検討する。
6	校区	西小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 一時停止線の設置をしてほしい。
	路線名	東西 市道8-1084 南北 市道8-1222					【学校の対策】 地域、PTA、教員で登下校の見届けを行っている。横断の仕方など交通安全指導を行っている。
	箇所名	居倉		状況	・東西の通りは車通りが多く、スピードを出している車も多い。	対応	<input type="checkbox"/> 北方警察署 <input type="checkbox"/> 市民協働安全課 ・一時停止線の設置を検討する。 <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・交差点部のカラー舗装の設置を検討する。 <input type="checkbox"/> 教育総務課 ・通学路の看板設置を検討する。

番号	場所		通学路の状況		要望内容及び対応
7	校区	西小学校	現場の写真		要望内容 【要望内容】 横断歩道設置の検討をお願いしたい。 【学校の対策】 地域、PTA、教員で登下校の見届けを行っている。交通安全指導を行っている。
	路線名	東西 市道8-1082 南北 市道8-1			
	箇所名	みずほバス 「森」バス停付近 交差点	状況	・バス乗降者や居倉方面からの歩行者は、歩道縁石の切り欠きがなく、縁石を跨がざるをえないため、危険な横断になっている。	対応 <input type="checkbox"/> 関係課 ・周辺に設置されている横断歩道やバス停等の状況から対応が難しいため、現状維持である。 <input type="checkbox"/> 学校教育課 ・児童への安全指導を継続する。
8	校区	西小学校	現場の写真		要望内容 歩道と、横断歩道の設置をしてほしい。 【学校の対策】 地域、PTA、教員で登下校の見届けを行っている。横断の仕方など交通安全指導を行っている。
	路線名	県道 田之上屋井線			
	箇所名	森	状況	・車通りの多い道路だが、児童が通る西側には歩道がなく、路肩がせまくなっている。交差点に、信号はあるが横断歩道がない。	対応 <input type="checkbox"/> 岐阜土木事務所 ・歩道や横断歩道の設置を検討する。
9	校区	南小学校 巢南中学校	現場の写真		要望内容 注意喚起する標識を設置してほしい。 【学校の対策】 交差点の危険について、昼の放送等で注意喚起している。
	路線名	南北 市道10-1144 東西 市道10-1050			
	箇所名	南小西 交差点	状況	・危険を知らせる道路舗装はあるが、道幅が同じくらいで、減速しない車両も多く見受けられる。	対応 <input type="checkbox"/> 北方警察署 <input type="checkbox"/> 都市開発課 ・横断歩道の設置に向け対応中である。 <input type="checkbox"/> 教育総務課 ・通学路の看板設置を検討する。

番号		場所		通学路の状況		要望内容及び対応	
10	校区	牛牧小学校		現場の写真		要望内容	【要望内容】 国道21号線の横断歩道を通学路として活用するために、西側路側帯に歩道を設置してほしい。
	路線名	県道 美江寺西結線					【学校の対策】 現在は写真の横断歩道を利用し、確実に自動車が停止したことを確認したり、アイコンタクトをしたりして横断するよう指導している。
	箇所名	牛牧1137付近の横断歩道から国道21号線下牛牧交差点まで		状況	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道は通学路として活用されているが、信号機のない直線道路で速度を出して通過する自動車が多い。 ・西側の路側帯は、横断歩道から約60mは幅も狭く、危険である。 	対応	□岐阜土木事務所 ・歩道の整備を検討する。