

市有建築物の耐震診断結果について  
(幼稚園・小中学校等は除く)

施設名	建築年	構造 ※	階数	床面積	棟名	耐震診断の結果			耐震化計画	
						未実施	耐震性 有	耐震性 不十分	改修 済	改修 予定
市役所	S40	RC	3	3232	第1庁舎			○	○	
市役所	H1	RC	3	1873	第2庁舎		○			
市役所巢南庁舎	S62	RC	3	3631			○			
商工会	S49	RC	2	475	A棟			○	○	
商工会	H1	RC	2	241	B棟		○			
瑞穂消防署	H20	RC	2	2525			○			
瑞穂消防署巢南分署	H3	S	2	517			○			
本田第一保育所	S56	RC	2	986	北園舎			○	○	
本田第一保育所	S48	RC	1	227	南園舎			○	○	
本田第二保育所	S55	RC	2	1256				○	○	
別府保育所	H19	RC		995			○			
穂積保育所	S46	S	1	747		○				○
牛牧第一保育所	S46	S	1	675		○				○
牛牧第二保育所	S53	RC	2	946				○	○	
西保育・教育センター	S51	RC	2	907			○			
中保育・教育センター	S48	S	1	880				○	○	
南保育・教育センター	S50	RC	2	810			○			
市民センター	S49	RC	3	1918	公民館		○			
市民センター	S49	RC	3	2680	体育館		○			
総合センター	H6	RC	5	8540			○			
牛牧北部防災コミュニティセンター	H8	S	2	1103			○			
牛牧南部コミュニティセンター	H14	RC	1	1115			○			
本田コミュニティセンター	H21	SRC	2	1125			○			
巢南公民館	S51	RC	2	524	公民館		○			
巢南公民館	S51	RC	2	464	ホール		○			
就業改善センター	S52	RC	2	680			○			
豊住園	H8	S	1	438			○			
老人福祉センター	S57	RC	2	914			○			
図書館	H10	SRC	1	2684			○			
図書館分館	H15	SRC	2	2287			○			
市営住宅	H4	RC	3	1862			○			
市営住宅	H5	RC	3	1755			○			

※建築物の構造

RC	鉄筋コンクリート造
S	鉄骨造
SRC	鉄骨鉄筋コンクリート造