

第2回 通学路安全推進会議 危険箇所

番号	場所		通学路の状況	要望内容及び対応
A	校区	穂積小学校		<b>要望内容</b> 白線の引き直しをしてほしい。 木の伐採などにより、見通しをよくしてほしい。 横断歩道の設置をしてほしい。 <b>【学校の対策】</b> 横断時に左右確認の徹底と、集合場所の変更を検討している。
	路線名	南北 市道3-1119 東西 市道4-101		
	箇所名	穂積中学校付近 中川橋の西側		<b>状況</b> 西側から走る車からは、堤防を南から来る児童が見にくい(木と神社の陰になるため)。
B	校区	穂積小学校		<b>要望内容</b> 白線の引き直しをしてほしい。 <b>【学校の対策】</b> カラー舗装の上を歩行することを指導している。
	路線名	南北 市道3-1090		
	箇所名	勝速神社東側の 南北の道路		<b>状況</b> 白線が消えている状況。
C	校区	穂積小学校		<b>要望内容</b> 白線の引き直し及びカラー舗装の塗り直しをしてほしい。 <b>【学校の対策】</b> 交差点での一旦停止の徹底を指導している。
	路線名	南北 市道2-4 東西 市道4-1009		
	箇所名	別府		<b>状況</b> 横断報道及びカラー舗装が消えかかっている。
D	校区	本田小学校		<b>要望内容</b> 仁井地区 東西に中川が流れる部分の側道に柵あるいはガードレールを設置してほしい。 <b>【学校の対策】</b> 十分に気を付けて通るように指導している。
	路線名	東西 市道2-1078		
	箇所名	瑞穂市本田1197番地付近		<b>状況</b> 通学路の横に中川が流れているが、柵は無い。足を踏み外したり、増水時に危険である。

第2回 通学路安全推進会議 危険箇所

番号	場所		通学路の状況	要望内容及び対応
E	校区	本田小学校		<b>要望内容</b> 中川にかかる橋にガードレールか安全柵を設置してほしい。  <b>【学校の対策】</b> 増水時は特に気を付けて通るよう指導している。
	路線名	東西 市道2-1040		
	箇所名	本田小学校の北東80m中川に架かる橋		<b>状況</b> 通学に使用している橋。南に架かる橋にはガードレールがあるが、この橋にはない。道幅は、車1台分。
F	校区	牛牧小学校		<b>要望内容</b> 分かりやすい箇所に看板を立てて、駐車しないように注意喚起をしてほしい。  <b>【学校の対策】</b> 子供会と郵便局の方に協力して頂き、下校時間にコーンを設置して車が駐車できないようにしている。
	路線名	東西 市道6-1066		
	箇所名	穂積牛牧郵便局		<b>状況</b> 下校時、郵便局利用者の自動車が通学路に駐車され、児童は狭いスペースを通るか、通学路からはみ出て通ることになり危険である。
G	校区	牛牧小学校		<b>要望内容</b> 白線の引き直しをしてほしい。  <b>【学校の対策】</b> 通学路の北側を歩行するように指導している。
	路線名	東西 市道6-1053		
	箇所名	エポックハイムけんせい付近水路の南側		<b>状況</b> カラー舗装されている通学路の南側の白線が薄くなっている。
H	校区	牛牧小学校		<b>要望内容</b> 白線の引き直しをしてほしい。南北の道路をカラー舗装して、歩行者優先の注意喚起をしてほしい。  <b>【学校の対策】</b> 道路を横断するときは、左右を確認し、車が来ない、車が停止した、運転手とアイコンタクトできたことを確認してから渡ること、停まってくれた車に礼をすることを指導している。1、2、3年生には、交通教室を行い、運動場で実技体験をした。
	路線名	南北 市道5-1 西 市道5-1065		
	箇所名	花文岐阜北側横断歩道		<b>状況</b> 大垣や国道21号線に抜けられる道路のため、たくさんの自動車が通る。児童約30名が、登下校でこの横断歩道を渡るが、なかなか自動車が停車してくれない。

第2回 通学路安全推進会議 危険箇所

番号	場所		通学路の状況	要望内容及び対応
I	校区	牛牧小学校	現場の写真 	【要望内容】 横断歩道の北側には防護柵があるが、南側にはないため、設置してほしい。 【学校の対策】 道路を横断するときは、青信号であっても、左右を確認し、車が来ない、車が停止した、運転手とアイコンタクトできたことを確認してから渡ること、停まってくれた車に礼をすることを指導している。
	路線名	南北 県道美江寺西結線		状況 横断歩道の北側には防護柵があるが、南側にはない。
J	校区	生津小学校	現場の写真 	【要望内容】 白線の引き直しをしてほしい。 【学校の対策】 登下校は、信号と左右の安全確認をして横断歩道を渡るように指導している。
	路線名	南北 市道1-101 東西 市道1-3		状況 横断歩道の白線が消えているところが多い。
K	校区	生津小学校	現場の写真 	【要望内容】 白線の引き直しをしてほしい。 【学校の対策】 登下校は、歩道の白線内を1列で歩くこと、自転車、車には注意するように指導している。
	路線名	南北 市道1-1156		状況 歩道の白線が消えているところが多い。
L	校区	生津小学校	現場の写真 	【要望内容】 白線の引き直しをしてほしい。 【学校の対策】 登下校は、歩道の白線内を1列で歩くこと、自転車、車には注意するように指導している。
	路線名	東西 市道1-1164		状況 歩道の白線が消えているところが多い。
	箇所名	牛牧816-5 アイランド薬局西側 横断歩道		
	箇所名	生津天王町 東西道路交差点		
	箇所名	武藤ビル 東側道路		
	箇所名	中村製紙(株) 北側堤防下道路		

第2回 通学路安全推進会議 危険箇所

番号	場所		通学路の状況	要望内容及び対応
M	校区	穂積中学校	現場の写真 	【要望内容】 見通しが悪いので、カーブミラーを付けてほしい。
	路線名	南北 市道3-1071 東西 市道3-1037		【学校の対策】 一旦停止、またはよく確認してから道路を渡るよう指導している。
	箇所名	コスモス穂積付近	状況 交通量は多くはないが、道幅が広く自動車のスピードが出やすいうえに四つ角の3方向建物があり、見通しが悪い。	対応 <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・カーブミラーの設置を検討する。
N	校区	穂積中学校	現場の写真 	【要望内容】 白線の引き直しをしてほしい。
	路線名	南北 市道6-1153 東西 市道6-1041		【学校の対策】 自動車に十分注意しながら、道路左端を通行するように指導している。
	箇所名	昭和重車両整備付近	状況 交通量が多く、白線がないと路側帯と道路の区別がつきにくく、自転車での通行が危険なことがある。	対応 <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・白線の引き直しを検討する。
O	校区	穂積中学校	現場の写真 	【要望内容】 見通しが悪いので、カーブミラーを付けてほしい。
	路線名	南北 市道6-1 東西 市道6-1054		【学校の対策】 一旦停止、そして左右をよく確認してから横断するように指導している。
	箇所名	牛牧団地公民館北側	状況 交通量は多くはないが、道幅が広く自動車のスピードが出やすい。見通しが悪く、付近で事故があった。	対応 <input type="checkbox"/> 都市管理課 ・カーブミラーの設置を検討する。
P	校区	穂積北中学校	現場の写真 	【要望内容】 「生徒横断注意」等の標識設置やその他横断歩道の存在を注意喚起するための工夫を行ってほしい。
	路線名	東西 市道1-4		【学校の対策】 横断歩道では、左右を確認し、車が止まるのを確認してから横断するように指導している。
	箇所名	穂積北中学校北側東西の道路	状況 坂を上った先に横断歩道があり、登下校時は多くの生徒が横断しているが、坂の下からは分かりにくく、止まらない車もある。	対応 <input type="checkbox"/> 教育総務課 ・標識の移設等を含め検討する。

第2回 通学路安全推進会議 危険箇所

番号	場所		通学路の状況	要望内容及び対応	
Q	校区	穂積北中学校		<b>要望内容</b> 路肩の法面を歩けるよう整備してほしい。歩道や横断歩道の設置をしてほしい。注意喚起の看板設置をしてほしい。 <b>【学校の対策】</b> 左右や前後をよく確認して横断するように指導している。	
	路線名	南北 市道2-1052		<b>状況</b> 朝は特に抜け道として交通量が多く、スピードを出して通る車が多い。歩道も横断歩道もなく、路肩が狭いうえにカーブで見通しが悪く危険である。	路肩の整備や歩道の拡幅は困難であるため、安全指導を継続する。
	箇所名	穂積北中学校西側の道路			<b>対応</b>
R	校区	穂積北中学校		<b>要望内容</b> 道幅が狭い場所の拡張もしくは路肩の整備をして歩道を確保してほしい。整備の上、カラー舗装してほしい。車両は一方通行なので、白線の内側を広くしてほしい。 <b>【学校の対策】</b> 車に注意し、白線から出ないで歩くよう指導している。	
	路線名	南北 市道1-1158		<b>状況</b> 登校時間帯は車通りが多く、各線の内側も狭いため、白線内を通るのは困難である。途中道幅が狭い箇所もあるため危険である。	路肩の整備や歩道の拡幅は困難であるため、安全指導を継続する。
	箇所名	豊受神社付近			<b>対応</b>
S	校区	穂積北中学校		<b>要望内容</b> 歩道の幅を広くしてほしい。その先の歩道が狭いので拡張してほしい。黄線部分の草むらを歩道にしてほしい。 <b>【学校の対策】</b> 信号待ちは、待機場所で待つこと、車道には絶対に出ないように気を付けることを指導している。	
	路線名	南北 県道北方多度線		<b>状況</b> 横断歩道手前の歩道の幅が狭く、信号待ちの生徒がいると、通行人が通りやすく車道にはみ出して通ることがあり危険である。	構造・土地所有の関係で歩道の拡幅は困難であるため、安全指導を継続する。
	箇所名	穂積北中学校前交差点待場			<b>対応</b>