瑞穂市水質調査（令和5年度）

調査地点	10-1
通し番号	26
地区界	宝江
流入河川	宝江川
水量の状況	水量有
水路区間での位置	中流
周辺の状況	住宅

区分	夏季調査	冬季調査	備考
調査日	8/8 15:00	12/18 14:30	
水温（℃）	25.0	8.5	
流速（m/s）	0.02	0.23	
水深（cm）	70	24	
水面幅（cm）	125	125	
水量	多い	普通	
見た目	きれい	きれい	
その他（臭い、藻類等）	無臭	無臭	
ｐＨ	7.4	7.6	
ＤＯ（mg/ℓ）	6.8	10	
ＢＯＤ（mg/ℓ）	0.5	1.4	
ＣＯＤ（mg/ℓ）	2.0	1.9	
ＳＳ（mg/ℓ）	1	2	
大腸菌数（CFU/100mℓ）	110	700	
全窒素（mg/ℓ）	1.1	1.2	
全燐（mg/ℓ）	0.069	0.10	

調査地点（夏）

全景 上流西側（夏）

調査地点（冬）

全景 上流西側（冬）