瑞穂市水質調査（令和5年度）

調査地点	2-2
通し番号	4
地区界	生津
流入河川	糸貫川
水量の状況	流水有、汚
水路区間での位置	中流
周辺の状況	水田

区分	夏季調査	冬季調査	備考
調査日	8/10 10:25	12/19 11:00	
水温（℃）	28.5	9.5	
流速（m/s）	0.01	0.02	
水深（cm）	8	9	
水面幅（cm）	120	120	
水量	少ない	少ない	
見た目	汚い	汚い	
その他（臭い、藻類等）	微排水臭	微排水臭	
ｐＨ	7.6	7.3	
ＤＯ（mg/ℓ）	6.7	5.5	
ＢＯＤ（mg/ℓ）	9.1	13	
ＣＯＤ（mg/ℓ）	9.8	10	
ＳＳ（mg/ℓ）	6	8	
大腸菌数（CFU/100mℓ）	55000	7700	
全窒素（mg/ℓ）	8.2	10	
全燐（mg/ℓ）	1.1	1.3	

調査地点（夏）

全景 上流西側（夏）

調査地点（冬）

全景 上流西側（冬）