

番号	場 所		通学路の状況		要望内容及び対応
1	校区	南小学校	現場の写真		【要望内容】 ・上犀川橋を渡ってすぐに堤防を南進できるように整備をお願いしたい。古橋側の向地藏の横の堤防を通ることができれば、道路を横断する回数が減り、より安全に登校することができる。
	路線名	南北 市道 6-102			【学校の対策】 ・道路を横断する時には、必ず一旦停止をして安全確認をして横断するように指導している。
	箇所名	上犀川橋の西側の道路	状況	十九条方面から登校してくる児童37名。上犀川橋を50m程北進した所を、東側から西側に横断している。上犀川橋の北側の路側帯を通って、急な階段を下りて津島神社(古橋)に行き、上犀川橋を100m程南進したところにある交差点を渡って堤防にあがっている。交通量が多く、横断歩道のない道を2回横断していて危険である。	対応 ☐ 学校教育課 ・安全指導を継続する。 ☐ 都市開発課 ・周辺道路の拡幅工事を検討しており、その際に区画線の修繕を検討する。
2	校区	中小学校	現場の写真		【要望内容】 ドライバーへの注意喚起の看板、標識等の設置をお願いしたい。
	路線名	南北 市道 8-102			【学校の対策】 出入り口の前で一旦停止し、車の動きをよく確認してから渡るように指導している。
	箇所名	名和内科前 重里バス停付近 南北道路	状況	駐車場に出入りする車があり、危険である。	対応 ☐ 学校教育課 ・関係施設とも連携し、安全指導を継続する。
3	校区	中小学校	現場の写真		【要望内容】 ドライバーへの注意喚起の看板、標識等の設置をお願いしたい。
	路線名	南北 市道 9-1			【学校の対策】 車の動きをよく確認して歩くように指導している。登下校時には、地域のボランティアの方々が見守ってくださっている。
	箇所名	中小学校東 南北の道路	状況	住宅地のため、車の出入りが多く危ない。	対応 ・カーブミラーや通学路の標識、カラー舗装などが設置されているため、現状維持である。 ☐ 学校教育課 ・安全指導を継続する。

番号		場 所	通学路の状況		要望内容及び対応
4	校区	中小学校	現場の写真		要望内容 用水路への転落を防止する柵の設置をお願いしたい。 【学校の対策】 道路の端に寄りすぎないように指導している。
	路線名	東西 市道 9-1038			
	箇所名	スナミ歯科の北東西の道		状況 用水路の法面手前には、柵、路側帯はなく、車の通過時には、用水路へ転落する危険がある。	対応 ☐ 都市管理課 ・転落防止柵の設置を検討する。
5	校区	西小学校	現場の写真		要望内容 ガードレールの設置、速度規制の検討をお願いしたい。 【学校の対策】 地域、PTA、教員で登下校の見届けを行っている。横断の仕方など交通安全指導を行っている。
	路線名	南北 市道 8-1			
	箇所名	巢南消防分署からセブンイレブンまでの道路		状況 交通量が多く、道路がカーブしているため、歩道を歩く際に大変危険である。	対応 ・カラー舗装やガードパイプが設置されているため、現状維持である。 ☐ 学校教育課 ・安全指導を継続する。
6	校区	西小学校	現場の写真		要望内容 通学路と分かる標識の設置や、カラー舗装をお願いしたい。 【学校の対策】 地域、PTA、教員で登下校の見届けを行っている。横断の仕方など交通安全指導を行っている。
	路線名	南北 市道 8-1208			
	箇所名	唐栗24番地辺り		状況 細い道だが、堤防から降りて右折したり、この道路を北上したりする車があり、朝の交通量が多い。	対応 ・道路幅の関係から、標識の設置やカラー舗装が難しいため、現状維持である。 ☐ 学校教育課 ・安全指導を継続する。

番号	場 所		通学路の状況	要望内容及び対応
7	校 区	巢南中学校	現場の写真 	要望内容 【要望内容】 転落防止のガードレール等の設置をお願いしたい。 【学校の対策】 自転車は左側を通行することや一列になることを指導している。
	路 線 名	南北 市道 9-1236		対 応 ☐都市管理課 ・転落防止を目的としたポール等の設置について検討する。
	箇 所 名	巢南中学校の 東の道路	状 況 自転車通学の生徒は、下校時に川沿いを進んでいくが、交通量が多い割に柵などはなく、道幅も狭いため、転落の危険がある。	